



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Vivoil Oleodinamica Vivolo

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|--|---|
| 010-060-01600 / X1P2502FBBA | Bomba de engrenagem externa |
| 021-010-09000 | 9RS 04D21 RV-1S/2,6x4 EAV 70-210 bar p máx.: 220bar - Eingang 2x1/2 "IG |
| 021-020-01350 / 9RD0255 | Divisor de fluxo de engrenagem 2 vezes sem válvulas |
| 8KGX2M1.A | Densidade |
| 9RD0220 | |
| 9RS04D21 | Divisor de fluxo |
| 028-100-18300 | BOMBEAR |
| X2F5302QPOA | bomba final |
| X0P0202ABBA | bombear |
| X0P0401ABBA | Bomba de engrenagem |
| XV-1P/3.2 cm3/rev X1P2302FBBA | bomba de engrenagem |
| 010-060-01800 | Bombas de engrenagem XV |
| X1P2902FBBA | Bomba de engrenagem |
| Z830-00218-10819 | Combinação de bomba de motor ÖL |
| 010-250-01200 | Bombas de engrenagem |
| X2P4502EBBA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X2P4542FSRA | bomba de engrenagem externa |
| X2P5302EPOA | BOMBA HIDRÁULICA |
| X3P7802AEEA | bomba de engrenagem hidráulica |
| XV/0P/0.76cm3/rev X0P0602ABBA | bomba de engrenagem |
| X1P2302FBBA | Bomba de óleo com engrenagem |
| 010-060-01200 | Bomba de engrenagem |
| P/N: X2M4501EOOE, Type: XV-2M/09 | Motor hidráulico reversível |
| XV 2P | BOMBA HIDRÁULICA |
| 010-250-01300 | Bomba hidráulica |
| 010-060-01600 | BOMBA DE ENGRENAGEM HIDRÁULICA |
| XV2+2P/11+11S-LK30/30-30/30 | Bomba hidráulica |
| XV2P/19+19 9M252ICA5353 | Bomba dupla |
| X2U4541FSRA | motor |
| 028-010-02500 8KGX2M1.A | conjunto de juntas |
| X1P2902FIIA | bomba de engrenagem externa |
| X1P2902FBBA , type XV-1P/4.9 cm3/rev | Bomba de engrenagem |
| X0P0902ABBA XV/0P/1.27cm3 | Bomba de engrenagem |
| XV-2P/17 cm3/rev X2P5142HSRA | Bomba |



| produtos | Descrição |
|--|---|
| X1P3202FBBA / XV1P/6,5D-3/8-3/8 | bomba de engrenagem externa |
| 9RD0231 | Divisores de fluxo de 2 velocidades sem válvulas |
| 022-052-01900 | |
| XV/0P/2.30cm3/rev | Bomba de engrenagem XV/0P/2.30cm3/Rev X0P1302ABBA |
| 016-050-01900 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01950 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-02000 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-02050 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-02100 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-02150 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01000 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01050 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01100 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01150 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01200 / X2U5102EPOA | Motores de engrenagem 016 XV |
| 016-050-01250 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01300 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01350 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01400 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01450 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01500 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01550 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01600 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01650 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01700 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01750 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01800 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| 016-050-01850 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| XV2P/9D-CI.001-3/4-3/4 | BOMBA DE ENGRENAGEM |
| 9RV02B61 | Divisor de fluxo de engrenagem de 2 vias |
| 028-010-02600 | Dichtsatz |
| 9M302FCA341616 | 3-Alu pompa - saat yönünde - |
| XV2+2+2P/22+22+14D-3/4-1/2-3/4-1/2-3/4-1/2 | Pumpe |
| XV-1R/2,2 cm3 | Bomba reversível |
| OSL-X2P5752IQPA | |
| HSL-9M202ECA5353 | Pumpe |
| CS15AN | FILTRO |
| 010-050-02150 / X1P3401FIIA | |
| RV-2D/17x4 | Divisor de fluxo de engrenagem |
| XV1+1P/7,8+3,2D-LK30/30-30/30 | Bomba |
| 010-050-01700 / X1P2702FIIA | bomba de engrenagem externa |
| 010-240-01400 / X2P4902EPOA | 010-Zahnrad-Bombas XV |
| Z024-02216-99999 / HSL-9M202FCA2725 | |



| produtos | Descrição |
|---|--|
| 010-050-01600 / X1P2502FIIA | 010-Zahnrad-Bombas XV |
| 022-030-01700 / X1T2702FIIA | 022-Zahnrad-Pumpenstufen XV (fachada) |
| 022-050-01600 / X1F2572TIIA | 022-Zahnrad-Pumpenstufen XV (Enstufe) |
| 010-060-02200 / X1P3602FBBA | bombear |
| 019-020-03450 | |
| 618-020-01950 | |
| X1M/4,9cm3/rev X1M2961BGGF | Motor reversível |
| 080-020-01150 | Motor planetano |
| X1P2911ABBA | |
| RV-2D 11x2 9RD0247 | Divisor de fluxo |
| RV-2D 9x2 9RD0245 | Divisor de fluxo |
| 9RD0247 | |
| 9RD0245 | Divisor de fluxo |
| 9RD0201 | |
| XV2P/19D-Ø36,5-CO.001-LK40/35 | Bomba |
| 9M402AGA04040404 | Bomba quádrupla |
| Z024-01628-99999 | |
| X1P2554DZZB | bomba de engrenagem hidráulica |
| B1P2544HZZB | Bomba |
| 062-040-02100 | Bomba Axko Konstant 130cc - barra reversora - 64,5 |
| Seals kit NBR XV2 | |
| 028-060-02350 | |
| 028-060-02450 | |
| 010-180-02250 / X1P3641DBBA | bomba de engrenagem |
| XV1P/9,8S-30/30 | bombas de engrenagem externas |
| RV-1D/9,8x4 | Zahnrad-Mengenteiler ohne Ventile |
| X1P3143DBZB | bomba de engrenagem externa |
| XV-1P/2.2 cm3/rev X1P2002FBBA | Bomba de engrenagem |
| XV-1P/2.2 cm3/rev X1P2002FIIA | Bomba de engrenagem |
| XV-1P/2.2 cm3/ rev. X1P2032CBBA | Bomba de engrenagem |
| 028-010-3150 | |
| P/N: 010-010-01400, Type: X0P0602ABBA | bomba de engrenagem hidráulica |
| X1P2032CBBA (010-160-01300) | 010-Zahnrad-Bombas XV |
| X2P4702EBBA | bomba de engrenagem hidráulica |
| 8KGX2P2.A | |
| X0R0401ABBE | Bomba de engrenagem hidráulica reversível |
| XV0P/0,25D-1/4-1/4 | |
| XV2P/19D-3/4-1/2 | |
| Z024-00506-99999 / 9M202ECA4520 | Bomba de engrenagem. |
| X2P5102EPOA | bomba de engrenagem externa |
| X2P4102EBBA | bomba de engrenagem |
| X1P3602FIIA | bomba de engrenagem |
| XV-2P/09 cm3/rev | Bomba de engrenagem hidráulica |



| produtos | Descrição |
|---|--|
| X1P2002FBBA | Bomba de engrenagem |
| HSL-9M202ECA4353 | combinação 2 vezes Pump |
| Nr. 010-060-02250 Type XV1P/9.8S-3/8-3/8 | bomba de engrenagem externa |
| X2F4502QOOA / 022-080-01200 | bombear |
| X2T5702EQPA | bombear |
| HSL-9M202ECA5745 | bombear |
| X1P1702FBBA | Bomba de engrenagem |
| XV-0P/0.9 | |
| 028-010-02400 | Conjunto de embalagem |
| 9M202EGA4723 / Z024-02318-99999 | Bomba de 2 vias |
| X1P2702FBBA | bomba hidráulica |
| p/n: 010-060-01400; Type: X1P2102FBBA | bomba de engrenagem externa |
| XV-2M/11 cm3/rev X2M4701EBBE | Motor hidráulico reversível |
| X0P0502ABBA (010-010-01300) | |
| 010-050-01650 (X1P2501FIIA) | |
| X2P4702EEOA / XV2P/11D-30/30 | bomba de engrenagem externa |
| 010-060-01850 | XP105 - BOMBA EUROPEIA PADRÃO - Ø25.4 FLANGE - EIXO CÔNICO - PORTAS BSPP |
| HSL-9M202ACA8249 LK51/51 | |
| HSL-9M202ACA8249 LK51/40 | |
| HSL-9M202FGA3613 | |
| X1P2502FBBA | bomba de engrenagem externa |
| X1P2102FBBA | XP105 - BOMBA EUROPEIA PADRÃO - Ø25.4 FLANGE - EIXO CÔNICO - PORTAS BSPP |
| G2P4502EBBA | |
| X2P4902EPOA (010-240-01400) | |
| 010-210-01400 | 010-Zahnrad-Bombas XV |
| 016-160-01500 | 2016-Zahnrad-Motoren XV |
| X1P2502FIIA (XV1P/3.8D-30/30) 010-050-01600 | |
| 2100210921 | |
| X0P0501ABBA | XP001 — BOMBA PADRÃO — Ø22 FLANGE — EIXO PARALELO |
| X0P0601ABBA | XP001 — BOMBA PADRÃO — Ø22 FLANGE — EIXO PARALELO |
| X0P0701ABBA | XP001 — BOMBA PADRÃO — Ø22 FLANGE — EIXO PARALELO |
| X0P0901ABBA | XP001 — BOMBA PADRÃO — Ø22 FLANGE — EIXO PARALELO |
| X0P1101ABBA | bomba de engrenagem externa |
| X0P1301ABBA | XP001 — BOMBA PADRÃO — Ø22 FLANGE — EIXO PARALELO |
| X0P0402ABBA / XV0P/0.45D-1/4-1/4 | bomba de engrenagem externa |
| X0P0502ABBA | Flange de montagem |
| X0P0702ABBA | bomba de engrenagem hidráulica |
| X0P1302ABBA | bomba de engrenagem externa |
| X0P0112BBBA | Bomba |
| X0P0114BZZB | bomba de engrenagem externa |
| X1P2101FIIA / XV1P/2.6S-30/30 | bombear |
| P/N: 010-050-01750, Type: X1P2701FIIA | BOMBA EUROPEIA PADRÃO |



| produtos | Descrição |
|--|---|
| X1P1602FIIA | BOMBA EUROPEIA PADRÃO |
| P/N: 010-050-01100, Type: X1P1702FIIA | BOMBEAR |
| X1P1802FIIA | BOMBA EUROPEIA PADRÃO |
| X1P2102FIIA | bomba de engrenagem hidráulica |
| X1P2502FIIA | Bomba |
| X1P2702FIIA / XV1P/4,3D-Ø25.4-CO.001-30/30 | Bomba Hidráulica Unidirecional ø25.4 FLANGE |
| X1P3202FIIA | Bomba de engrenagem externa tamanho 1 |
| X1P3402FIIA | Bomba de engrenagem externa |
| X1P3102FBBA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X1P3402FBBA | bomba de engrenagem externa |
| X1P3602FBBA | Bomba de engrenagem |
| X2U4301EEOA | motor de engrenagem |
| X2U5501EPOA | Motor hidráulico unidirecional |
| X2U5701EDCA | XU207 - MOTOR EUROPEU PADRÃO - Ø36.5 FLANGE - EIXO CÔNICO - PORTAS BSPP |
| RV-2D 26x2 9RD025Z | Divisor de fluxo |
| ND65PU1P, Art N: 422-020-01300 | Alu-Kup Meia bomba lateral 38nm |
| X0P1102ABBA | bomba de engrenagem hidráulica |
| X0P0102ABBA | bomba de engrenagem externa |
| Seals kit NBR XV1 8KGX1P1.A | |
| Seals kit FKM VITON XV1 8KGX1P1.V | |
| X1P2344DZZB | Bomba |
| 9RS04D31 | Divisor de fluxo RV-1S 5,9x4 |
| X1P2002FIIA | XP101 - BOMBA EUROPEIA PADRÃO - Ø25.4 FLANGE - EIXO CÔNICO |
| X0P1104AZZB | |
| XV-2M/17 | Motor hidráulico |
| HSL-9M201ECA5734 | |
| OSL-X2U5341HPOA | |
| 9RD021636 | Divisor de fluxo de engrenagem 2 vias sem válvulas |
| XV-1 NBR 8KGX1P1.A | Kit de juntas para bombas de engrenagens hidráulicas |
| 012-010-01800 | bomba de engrenagem |
| X1P2002FJJA | Bomba Zahnrad-Pumpe |
| XV-1P/7,8 cm3/rev X1P3402FIIA | bomba de engrenagem hidráulica |
| XV1P/9,8D-3/8-3/8 | 010-Zahnrad-Bombas XV |
| 9RD0441 | Divisor de fluxo RV-2D 4x4 |
| 010-040-01050 | Hidrogerador zubov |
| 010-010-01650 | |
| XV0R/2,3-HY-Ø22-CF.001-2xFront-Out-Z-Z-In1/4 | Bomba de engrenagem |
| X2P5101EPOA | Bomba |
| 8KGX1P1.A | kit de vedação para X1P2002FZBB |
| 9RS02D23 | |
| X2U5741HSRA | |
| 9M231AGA8989 VITON | |



| produtos | Descrição |
|---|--|
| X1P2002FZBB / Z010-10688-99999 | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X2T4902EPOA | |
| X2F4902QPOA / XV2F/14D-40/30 | |
| 9S202AGA0606 VITON | |
| 8KITR004 | Kit de montagem XV2P+XV2P |
| Gasket set-XV2-P/R/T | |
| X1P2952DBBA | |
| 200.0237.AK | |
| RV-0D/0.57 x 4 | Divisor de fluxo |
| 8KGX2M1.V | Densidade |
| 9RV02B55 | divisor de fluxo |
| 8KGRV2D.A (028-010-03250) | |
| 010-240-02100 Type X2P6302EQPA | 010-Zahnrad-Bombas XV |
| XV-2U/34 | |
| XV-2M/19 | |
| p/n: 018-040-01200; Type: X2U4542FSRA | Motor de engrenagem XVD |
| X2M4501EBBE | Motor hidráulico reversível |
| X2M4701EBBE | |
| NBR XV2 8KGX2P1.A | |
| 200.0192.A | |
| 640.0110.A | |
| 9RV02C04 | DIVISOR DE FLUXO |
| X1P1743DZZB | |
| B1P1743HZZB | |
| Type X2F4502QPPA | Bomba |
| 9RV02A29 | Divisor de fluxo rosqueado de 2 vias |
| 9RD0229 | Divisores de fluxo de 2 velocidades sem válvulas |
| 9M402ACA74341616 | Bomba de engrenagem hidráulica quádrupla |
| 9M302EGA434343 | Bomba |
| XV1-I 0,9 X111672SBBA | |
| XV-3P/32 + XV-1P/7,8+0,9+0,9 | |
| X1P/9,8 + XV1P/4,3 9M202FGA3627 | Bomba dupla |
| 9M452AGA47474747 | Bomba quádrupla |
| 9RS04D36 | . |
| Z010-00532-99999 Type 7P2302001 | Bomba Sonder |
| Z010-00531-99999 Type 7P2702001 | Bomba Sonder |
| X1P3462BGFA | Bomba de engrenagem |
| 010-245-01300 | |
| 012-070-01250 Type X2P4541FSRA | Bomba unidirecional |
| Z024-02000-99999 | Bomba |
| 028-050-01700 | Kit de verbindungskit |
| X1P2012GBBA | |
| X2P4752BCBA | |



| produtos | Descrição |
|--|-----------------------------------|
| X2P4752ISRA | Bomba de engrenagem externa |
| X2P4702FBBA | |
| RV-0D/0.76x4 | |
| 010-180-01600 | Bomba |
| 9RD1605 | divisor completo |
| XV2P/19D-40/30 | |
| X2P5352ISRA | |
| X2U5102APOA , type XV-2U/17 | Motor |
| 9RV02A31 | Divisor de fluxo |
| X2I4902PCBA | BOMBEAR |
| L1P1702FBBA type LV-1P/1.2 cm3/rev | Bomba de engrenagem |
| X1P2111ABBA | |
| X1P2142DBBA | |
| Z012-00326-99999 | Bomba |
| 028-010-02450 | Kit de vedação |
| RV-2V 40x2 9RV02B63 | divisor de fluxo com válvulas |
| RV-2V 40x2 9RV02C63 | divisor de fluxo com válvulas |
| 9M202ECA4949 | |
| RMU 50 P 1/12 71B14 AS-1812 | |
| RMI 50 P 1/15 G 71B5 | |
| 3301002 | Lâminas para bomba de vácuo |
| k9801029 | Kit de reparo para bomba de vácuo |
| XV0P/1,27S-1/4-1/4 | |
| NBR XV3 8KGX3P1.A | Kit de vedações |
| 509+030 | bomba especial |
| 9RD0347 | |
| 9M202FGA2706 | Bomba de engrenagem hidráulica |
| XV3P/51D-1-1 (X3P8102AEEA) | |
| XV3P/51D-LK51/40 | |
| X3P8102AEEA | |
| X3P8102ABAA | |
| 010-010-01600 | BOMBEAR |
| 9RD0431 | |
| 8KGX3P1.A | kit de vedação |
| X1P3401LIIA | Hydr. Bomba |
| MVE06B16 | divisor de engrenagens |
| XV-2P/04 cm3/rev "BH 52" | Bomba de engrenagem hidráulica |
| XV-2R/19 | BOMBEAR |
| X2P4151ISRA | Bomba |
| KV-1P | bomba de engrenagem |
| XV 1R 9.8 cm3 | MOTOR |
| XV1M/9.8 | Motor |
| LV-1P/5.9 cm3/rev | |



| produtos | Descrição |
|--|--|
| XV-1P/5,9 cm3/rev X1P3102FBBA | |
| X2F4702QOOA | BOMBEAR |
| X3I7002AAA | BOMBEAR |
| X2P4902ECBA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X2P4502EOOA | bomba de engrenagem hidráulica |
| 9M262BAA1818 | . |
| 8KGX2P1.V | Kit de vedação |
| X1P3102FIIA | bomba de engrenagem externa |
| L1P3102FIIA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| XV-2M/19 X2M5301APPE | motor |
| Back cover for gear pump XV-2 series 200.0237.AK | Tampa traseira |
| XV-2P/06 | |
| 9RV02B04 | Divisor de fluxo |
| X2M4701EOOE | Motor hidráulico |
| XV-2P/09 cm3 | Bomba hidráulica |
| X2P5132CSRA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X2F5302QCBA | Bomba de engrenagem hidráulica final |
| XV-1P/1,7 cm3/rev X1P1812GIIA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X1U2701FBBA | |
| XV-1P/2,6 cm3/rev X1P2102FBBA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| XV-1P/4,3 cm3/rev X1P2702FBBA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X1P1843DZZB | BOMBEAR |
| Cross joint XP161 pilot 32 mm 100.0057.A | Junta cruzada |
| X3P7432IEEA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X3P7432IHHA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| Type RV-2D 8KGRV2D.V | |
| 9M202FGA2101 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| 9RD0255 | Divisor de fluxo |
| 9RV02A04 | Divisor de fluxo |
| X2P5502EPOA / XV-2P/22 cm3/rev „36,5” | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X1R2307AIIE | bomba de engrenagem reversível |
| X2P4302EBBA / XV2P/6D-1/2-1/2 | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X2P4152ISRA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X2P4511FSRA | BOMBEAR |
| X2P5702EQPA / XV2P/26D-40/40 | Bomba de engrenagem externa |
| X2P4901EPOA / XV2P/14S-40/30 | bombear |
| X2P4742FSRA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| 2181001211 | reductor de engrenagens |
| X2P5702EQPN-V02 | bomba de engrenagem hidráulica |
| 9RV03C01 (p/n 021-005-12950) | divisor de fluxo de engrenagem de 3 vias |
| X2P6302EQPA | bomba de engrenagem externa |
| XV-3P/64 cm3/rev X3P8502AFFA | BOMBEAR |
| X2T4701EBBA | Bomba dupla |



| produtos | Descrição |
|---|---|
| 9M202FQA3120 | montagem |
| 200.0255.AKP | Tampa frontal para bomba de engrenagens série XV-2 "HY 50" 200.0255.AKP |
| X2P4521FSRA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X2P6102EQPA | bomba de engrenagem externa |
| Seals kit for hydraulic gear pumps XV-1 NBR 8KGX1P1.A | Kit de vedações para bombas de engrenagem hidráulicas |
| Z010-00405-99999 (7P3202002) | |
| Seals kit for hydraulic gear pumps XV-2 NBR 8KGX2P1.A | Kit de vedações |
| X1M3601FIIF | Bomba hidráulica |
| XV-2M/11 cm3/rev X2M4725FRRE | Motor hidráulico reversível |
| Seals kit for hydraulic gear pumps XV-1 NBR 8KGX1P1.A | |
| 9M202EQA5523 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| 9M202ECA4943 | |
| 9RV04B49 | |
| 010-180-01850-U / X1P2941DBBA | Bomba de engrenagem externa |
| X2P6302EQPAVA | |
| X3P6602AAAA | bomba de engrenagem externa |
| X0P0902ABBA | bomba de engrenagem externa |
| XV-3P/43 cm3/rev X3P7902ABBA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| 9RV06B61 | Divisores de volume de roda dentada de 6 velocidades |
| 9RV03B53 | Peças de volume de engrenagem de 3 velocidades |
| 9RS02D18 | |
| X1P2502FJJN | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X1P2302FJJA | bomba de engrenagem externa |
| X1P2302FIIA | bomba de engrenagem externa |
| XV-0P/0,57 | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X2P5302ECBA | bomba de engrenagem externa |
| XV-0P/0,76+0,76 9M202AGA0606 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| 8KGX2P1.A | Densidade |
| 028-010-01000 8KGX0P1.A | conjunto de juntas |
| X2P5102ECBA | bomba de engrenagem externa |
| X2P5502ECBA | bomba de engrenagem externa |
| Z024-00106-99999 | |
| Z024-00106-99999-U | |
| Z022-00077-99999 | |
| XV-1P/1,7 cm3/rev X1P1802FBBA | BOMBEAR bomba com um deslocamento |
| X2M4501E00E | |
| 9RD0261 | divisor de fluxo |
| 9D0287 | divisor de fluxo |
| X3P8002ABBA | |
| X3P8002ABAA | |



| produtos | Descrição |
|--|--|
| 9M202EGA5723 | Bomba |
| 021-020-09700 | |
| 021-030-01400 | |
| 9M202EGA5523 | |
| X0P1312BBBN | |
| X3P8332BPOA | BOMBEAR |
| X2P6352ISSA | |
| G3P7802AEDA | |
| XV-0P/0,76 | BOMBEAR |
| XV-1 FKM VITON 2 8KGX1P1.V | Kit de vedações para bombas de engrenagem hidráulica |
| X1P2712GIIA | |
| X2M5525FRRE | Motor |
| 9RV04A45 | Divisor de quantidade de engrenagem 4 vezes |
| XV-1P/4,9 + XV-0P/2,30+2,30 9M302FGA291313 | bomba de engrenagem hidráulica tripla |
| 9M402ECA57232323 | Bomba de engrenagem hidráulica quádrupla |
| XV-1P/1,2 c X1P1702FIIA | |
| X3P8702ACCA | |
| X3P8702AFFA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| XV.1P-D + X2T5102EP0A | |
| XV-2P/17 + XV-1P/9,8 9M202ECA5136 | |
| XV-0P/0,17 code X0P0101ABBA | |
| XV-0P/0,25 code X0P0201ABBA | |
| X1P3112GBAA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| G2P4902ESRA | |
| XV-2P/14 cm3/rev „36,5” X2P4902EPOA | |
| X1P2712GIIA / XV1P/4,3D-Ø30-CO.002-30/30 | bomba de engrenagem externa |
| XV-1P/4,9 (X1P2911GIIA) | bomba de engrenagem externa |
| X2P5542FSRA | BOMBEAR |
| X1P1743DBZB | BOMBEAR |
| 9RS02D27 | |
| XV-1P/2,2+2,2 9M202FGA2020 | |
| X1P2542DBBA | bomba de engrenagem externa |
| XV0P/0,17D-1/4-1/4 | bomba de engrenagem externa |
| 9RS02D34 | Divisor de fluxo de engrenagem de 2 vias com válvula de ajuste de extremidade central |
| P/N: 023-011-01750, Type: X2T5541HSRD | Bomba de engrenagem externa de seção frontal tamanho 2 com corpo de alumínio e flanges de alumínio |
| Z028-00125-99999 | Kit de vedação para bomba 7P6354002 |
| 9M202EGA4747 | |
| XV-2 NBR 8KGX2P2.A | |
| X2F4702QBBA | |
| XV-2P/14-D | BOMBA DE ENGRENAGEM |
| 9RV04B01 | divisor de fluxo de engrenagem de 4 vias |
| sealing kit for 9RD0223 | |



| produtos | Descrição |
|--|--|
| X0P0902ABBA (XV-0P 1.25m3) | BOMBEAR |
| 021-010-01250 (9RD0223) | Roda dentada de 2 velocidades |
| X3P7002ADDA | bombear |
| 300.0003.A | |
| 300.0005.C | |
| 300.0004.A | |
| X1R1728DZZE | |
| 100.0304.A | selo moldado-rv-1d+s+v-nbr |
| 9M202FCA2018 | |
| 9M202FGA2018 | |
| X1P3654DZZB | |
| TYPE: RMI 70 FL 1/40 80B5 C N | |
| 9RS03D16 | divisora |
| X1P1643DZZB TYP BH Ø 32 | |
| X2P5552ISRA | |
| X2P4751BSRA | Bomba de engrenagem externa |
| X1P3212GBBA | Bomba de engrenagem externa |
| X1U2302FBBA | |
| p/n: 9RV03C09, Type: RV-0V/1,27x3 EAV 70-350 bar | Divisor de fluxo de engrenagem de 3 vias |
| Z010-10918-99999 | bomba hidráulica |
| Z010-10918-99999-U | Bomba de engrenagem externa |
| X2P4701HOOA / XV2P/11S-SCF.03-30/30 | |
| X2P5141FSRA | Bomba de engrenagem externa |
| XV 1P-S/A - 2,6 cm3/rev | BOMBEAR |
| X2P4352ISRA | |
| Z010-10928-99999 | Bomba de engrenagem externa |
| X0P0902AZBB | Bomba de engrenagem hidráulica |
| 7U2341003 - XV1U/3.2+XV1P/9.8+9.8 | |
| XV-2P/6 + 6 9M202ECA4343 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| XV-2P/6+6 9M202EGA4343 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| X1P1761BBBA | bomba de engrenagem externa |
| X1P1762BBBA | |
| XV-2P/11+9 9M252IQA4745 | XV-2P/11+9 9M252IQA4745 |
| XV-0P/0,17+0,17 9M202AGA0101 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| 739A214BGC1301 / XV0/P-2.30+0.17 | Bomba de engrenagem dupla |
| 9RD0206 / RV-0D/0,76x2 | |
| 9RD0213 / RV-0D/2,30x2 | |
| 9RD0313 / RV-0D/2,30x3 | |
| 7U7402003 | Motor especial |
| 690.0054.A | Anel de vedação de eixo XV3 |
| 690.0095.V | |
| 9RS02D36 | Divisor de fluxo |
| 9M202AGA7941 | |



| produtos | Descrição |
|--|--|
| 9RD0263 | |
| X2P4352ABBA | |
| X3P8232BFEA | |
| 9RD0241 | |
| XV-3P/32+32 9M231QA7474 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| XV-1P/5,9+2,2 9M202FCA3120 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| XV-1P/5,9+2,2 9M202FGA3120 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| X0R0510BZZE | |
| X0R0524BZZE | |
| X0R0610BZZE | |
| X0R0624BZZE | |
| X1P2702FIIN-V01 | |
| X2P4102EOON-V03 | |
| 9M232IGA8347 / XV-3P/61 + XV-2P/11 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| 028-010-01650 | Kit de vedação-XV1-m/u (VITON) ø25,4-ø32 |
| X1P2102FJJA | Bomba |
| 7P0217001 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| XV1P/2,2D-3/8-3/8 | |
| X2T5502EPOA | Bomba de engrenagem externa de seção frontal |
| X2F5102QPOA | |
| X1P3142JBBA / Z010-00565-99999 | |
| 028-010-03150 | |
| 9RV04B47 | |
| 010-010-01500 | |
| B1P2143HZZB | bomba de engrenagem hidráulica |
| X2T5521FSRD | |
| X2P4502EOOA / XV2P/9D-30/30 | Bomba de engrenagem externa |
| 9RD0332 | |
| 9RD0232 | |
| X1T3102FBBA | |
| X2M5101ECCE | Motor |
| X1P3254DZZB | Bomba hidráulica |
| X0P0202BBBA | bomba de engrenagem externa |
| P/N: X2M4301EOOE Type: XV-2M/06 | Motor hidráulico reversível |
| 9RV02A51 | Divisor de fluxo de engrenagem de 2 |
| 9RV10C05 | |
| X0U0702ABBA | motor de engrenagem |
| 8KGX0P1.A | |
| X2I4302POOA (022-070-01250) | |
| 9RV10C04 | |
| X2P5702EDCA (010-250-01800) | bomba de engrenagem externa |
| 9RD0259 | divisor de fluxo |
| 9RS06D18 | DIVISOR DE FLUXO |



| produtos | Descrição |
|---|--|
| MVE-FD/9,8x4 MVE04B36 | Divisor de fluxo |
| 9RV02B49 | divisor de fluxo |
| X2P4701EBBN V02 | |
| 9M202EGA4545 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| 9M302AGA838366 (Z025-00716-99999) | Bomba de alumínio de 3 vias - no sentido horário |
| 9M302AGA838366 | bomba de engrenagem hidráulica tripla |
| 9RV04B41 | |
| X1P1701FBBA | XP105 - BOMBA EUROPEIA PADRÃO - Ø25.4 FLANGE - EIXO CÔNICO - PORTAS BSPP |
| 9RS02E05 | |
| X3P7402ABBA | |
| X1P2302FJJA - Viton | bomba de engrenagem hidráulica |
| X1T2102FBBA | bomba de engrenagem externa |
| X1P2102FIIA / XV1P/2.6D-30/30 | Bomba |
| Kit of seals KV2 8KGDIV2.A | |
| 9M242FGA5347 | |
| 9S252DGA1717 | |
| XV-1P/9,8 cm3/rev | |
| 9S202AGA0202 | Bomba de cabeça |
| RV-2D 34x2 + 9 9RD03616145 | Divisor de fluxo |
| X2P4732CBBA | |
| X1P2752DBBA | bomba de engrenagem externa |
| X1P3101FBBA | Bomba hidráulica unidirecional |
| X0R0901ABBE | |
| X2P4702E00A | bomba de engrenagem hidráulica |
| X1P2962BBBA | |
| 8KGX1P2.A | |
| P/N: 021-010-01000, Type: 9RD0216 (RV-1D/0,9x2) | Divisor de fluxo de engrenagem de 2 vias sem válvulas |
| 9RD0205 | Divisor de fluxo |
| 9M201EGA4743 (XV-2P/11+6) | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| XV-2 NBR 8KGX2P1.A | Kit de vedações para bombas de engrenagem hidráulica |
| 9M202FCA3416 (XV-1P/7,8+0,9) | bombear |
| 9M202FGA3416 (XV-1P/7,8+0,9) | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| X2P4902EP0A | |
| Seals kit XV-2 NBR 8KGX2P1.A | |
| X3P7432IBAA | |
| XV1P2044DZZB | |
| 9M202EGA4745 | bombear |
| RV-0S 0,76x4 9RS04E06 | Divisor de fluxo |
| RV-0D 0,76x4 9RD0406 | Controlador de fluxo |
| RV-2V 11x2 9RV02B47 | Divisor de fluxo |
| RV-2V 14x2 9RV02B49 | Divisor de fluxo |
| XV-2M/14 cm3/rev X2M4925FRRE | Motor hidráulico reversível |



| produtos | Descrição |
|---|---|
| X2U / X2M NBR XV2 8KGX2M1.A | Kit de vedação |
| 028-070-03200 | Flange frontal-XV2 |
| FKM 8KGX2M1.V | Kit de vedação |
| XV2/P 9+ XV1/P 3,8 52 BH /D S232CGA4525 | Bomba dupla |
| X2P5702EQPA | bomba de engrenagem externa |
| 8KITR012 | kit de conexão |
| XV-3D/51x4 | |
| X2M4901EPPE | Motor hidráulico reversível |
| X2M5501EPPE | Motor hidráulico reversível |
| X2M5701EQPE | Motor hidráulico reversível |
| 9RD0218 | Divisor de fluxo |
| X2M5701ECCE | Motor hidráulico reversível |
| X2M5501ECCE | Motor hidráulico reversível |
| 9M202FCA2017 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| X2P4514EBBA | bomba de engrenagem hidráulica |
| X1P2031CBBA | bombear |
| X1P2032CBBA | bombear |
| 7P2302001-X1P/3.2 | bomba de engrenagem hidráulica |
| 7P2702001-X1P/4,3 | bomba de engrenagem hidráulica |
| RV-0D/1.27*6 | divisor de fluxo |
| RV-0D/1.27*7 | divisor de fluxo |
| X1P2144DZZB | |
| 9M201ACA7243 | bomba de engrenagem dupla |
| X2T6302EQPA | |
| 022-054-01700/X1F2782TIIA | |
| P/N: 010-200-01450, Type: X1P2151DBBA | Bomba de engrenagem externa tamanho 1 com corpo de alumínio e tampas de alumínio |
| XV-2P/40 + XV-1P/4,3 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| 9M412GCA17171717 | Bomba de engrenagem externa de 4 vias com corpo de alumínio e flanges de alumínio |
| 9M412GCA17171717 -U | Bomba de engrenagem externa de 4 vias com corpo de alumínio e flanges de alumínio |
| ARV02B55 | Controlador de fluxo |
| 9M202ACA7447 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| ARV02B49 | Controlador de fluxo |
| 9M202AGA7447 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| 026-001-1250 | kit de conexão |
| 010-250-01900 (X2P5902EDCA) | |
| 9RD0221 | Divisor de fluxo de engrenagem de 2 vias sem válvulas |
| X2P4942FSRA | |
| 9M302ACA898966 | bomba de engrenagem hidráulica tripla |
| X2I4302POOA | Bomba de engrenagem externa de seção intermediária |
| 9RS03D25 (021-010-08450) | |



| produtos | Descrição |
|---|---|
| KIT GUARNIZIONI XV3-P/T//F (NBR) ø50,8 | Kit de vedação para bombas de engrenagem hidráulica XV-3 NBR 8KGX3P1.A |
| XV-0P/0,25+0,25+0,25 | Bomba de engrenagem hidráulica tripla |
| XV0/P - 0,25 x 7 - O22 /D - CIP01 - 1/4" | Bomba especial |
| 9M312GCA171717 | bomba de engrenagem hidráulica tripla |
| 9RD0421 | |
| X2M4701E00F | Motor hidráulico reversível |
| 2 I 49 02 OPOB | |
| 9RD0423 (RV-1D/3.2X4) | Divisor de fluxo |
| 9RS02D20 | Divisores de fluxo |
| X1P3443DZZB | Bomba hidráulica unidirecional |
| 9M202EGA4716 | |
| XV-2M/17 /X2M5101FPPE | Motor hidráulico reversível |
| 8KITR003 | |
| 9RV_02 A 61 | |
| Type 9RD0247 | |
| X2P4502E00A | |
| XV-2P/06 / X2P4302E00A | |
| XV-2P/30 / X2P5902EQPA | |
| X2T5502ECBA | |
| X1F2782TBBA | |
| 9RD0455 | Divisor de fluxo de engrenagem de 4 vias sem válvulas |
| P/N: 010-250-01200, Type: X2P4502EBBA | Bomba de engrenagem externa tamanho 2 com corpo de alumínio e flanges de alumínio |
| 8KITR005 | |
| P/N: 016-120-01300, Type: X2M5301EPPE | motor de engrenagem externo |
| X3M7931HEEE | motor hidráulico |
| X0P0203BZZB | bomba de engrenagem externa |
| XV-2P/26 cm3/rev „36,5” X2P5702EDCA | bomba de engrenagem hidráulica |
| X1M2301FIIE | Motor hidráulico reversível |
| RV-2D 8KGRV2D.A | Vedação divisória |
| RV-2D 8KGRV2D.V | Vedação divisória |
| 9M232IQA7418 / XV-3P/32 + XV-1P/1,7 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| 9M302AGA898966 | bomba tripla |
| XV-2P/30+11+6 / 9M302ECA594743 | bomba de engrenagem hidráulica tripla |
| XV-2P/30+11+6 / 9M302EGA594743 | bomba tripla montada completa |
| X2P4902EPOA | bomba de engrenagem hidráulica |
| Front cover for gear pump XV-2 series "36,5" 200.0238.A | |
| 640.0030.A | |
| 8KGX1P3.A | |
| 9M202FCA3131 | |
| X3P8202ABAA | bomba de engrenagem externa |
| 9RD0249 | Divisor de fluxo |



| produtos | Descrição |
|---|--|
| X3F7402DBAA | |
| X3T7402ABAA | |
| X1R2501FBBE | Bomba |
| P/N: 021-010-04500, Type: 9RS02G23 | Divisor de fluxo de engrenagens |
| X2P5111FSRA | |
| X1P1752DBBA | bomba hidráulica unidirecional |
| X1P1742DBBA | bomba hidráulica unidirecional |
| X2M5101EPPE | |
| 016-100-01550/ X1M3407GIIE | motor |
| X2T5141FSRD | Bomba de engrenagem externa de seção frontal |
| X2F4571QSRA | Bomba de engrenagem externa de seção final |
| Z024-00128-99999 | bomba dupla |
| X1P3602FIIN V03 | |
| P/N: 012-010-05100, Type: X1P1702FJJA-Viton | bomba de engrenagem externa |
| XV-1P/1,2 cm3/rev (X1P1702FJJA - Viton) | bomba de engrenagem hidráulica |
| X1P2531CHHA | Bomba de engrenagem hidráulica especial |
| X1P2531CBBA | bomba de engrenagem hidráulica |
| P/N: 010-180-02250, Type: X1P3641DBBA | |
| X2P5502EPOA / 010-240-01700 | bombear |
| 9M302ECA492323 | Bomba |
| X1P2102DJJA | BOMBA DE ÓLEO |
| 9RV08A16 | Divisor de fluxo RV-1V/0,9x8 |
| 9M202ECA5749 | BOMBEAR |
| 9M202EGA5749 | |
| X1M2561BBBF | |
| X1P2943DZZB / 010-210-01850 | BOMBA UNIDIRECIONAL |
| 9M202FCA3205 | |
| X3P7902AEAA XV3P/43 | Bomba |
| G2P4102EBBA GV2P/4 | Bomba |
| VSK.X3P VITON | KIT VEDAÇÃO |
| RTA30-T16 / 670-040-10150 | Flange de ângulo de 4 furos |
| RTA40-T20 / 670-040-10500 | Flange de ângulo de 4 furos |
| X1P3102FJJA | bomba de engrenagem externa |
| X0P1101BZBB | BOMBEAR |
| GV-2 NBR | |
| 300.0092.A | |
| Standard bush for XV-2 series 200.0012.A | bucha padrão |
| XV-2 NBR | kit de vedação |
| 1LM35-9DE10R | bomba de engrenagem dupla |
| 9M202EGA5525 | |
| 9M202EGA5531 | |
| 9V02C79 | Divisor de fluxo |
| X1P2901FBBN-02 | |



| produtos | Descrição |
|--|--|
| X1P3244DZZB | Bomba |
| X0R0407BBBF | |
| XV2-F / X2F4502QOOA | |
| 1800-08-06 | |
| 825-PP45-D PPM-1/2" | |
| X1R2701FIIIE XV1R/4.3 | bomba de dupla direção |
| 8KGX2P2.V | |
| Seals kit for hydraulic gear pumps XV-11 | |
| 8KGX1P3.A | |
| Seal 640.0045.A | |
| X3P8902AFFA | bomba de engrenagem hidráulica |
| X2F5502QPOA | bomba hidráulica |
| X2P4352IOOA | bomba de engrenagem hidráulica |
| X2F4502QOOA | bombear |
| X2F4502QSRA | |
| 9M202FGA3606 0 / X1T3602FBBA | |
| rebuild kit for X2M5501ECCE | Kit de reconstrução |
| X1P2112GIIA 0 | |
| 028-010-01050 | Densidade |
| L1P2702FJJA | bomba de engrenagem hidráulica |
| X2P4102EEOA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X0P0402ABBA | |
| X2P5552ESRA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X1P3142JBBA/Z010-00565-99999-U | |
| XV-3 FKM | |
| X2M4701A00E | |
| X1P3202FBBA 0 | |
| High pressure seal KIT XV3-M | Vedação de alta pressão |
| L1P2343DZZB | |
| 010-211-01550 /X1P2343DZZB/XV1P/3.2S-BH-Ø32-OUT-CF.002-Z-Z-IN3/8 | |
| Seal support ring RNI-47 300.0092.A | Anel de suporte de vedação |
| X0P0202ABBA / XV-0P/0.25 cm3/rev | bomba de engrenagem hidráulica |
| 022-050-01300 | |
| 9RD1321 | |
| 010-060-01850-U | |
| X1P3644DZZB | bomba de engrenagem hidráulica |
| X2T4502EBBA | |
| X2F5102QCBA | bombear |
| X2T4902ECBA | bombear |
| XV2-F 14.00 cm3/rev BH/HY X2F4972QSRA | Seção final da bomba de engrenagem hidráulica |
| X3P7202AAAA | bomba de engrenagem hidráulica |
| XV-3 FKM VITON 8KGX3P1.V | Kit de vedações para bombas de engrenagem hidráulica |
| XV-3 NBR 8KGX3P1.A | Kit de vedações para bomba de engrenagem hidráulica |



| produtos | Descrição |
|--|---|
| XV1P2502FBBA | bomba de engrenagem hidráulica |
| P/N: 021-005-12200, Type: 9RV06B06 | Divisor de fluxo de engrenagem de 6 vias |
| 9RV06B06 | Divisor de fluxo de engrenagens |
| 99-SONSTIGES | Pacote de vedação para divisores de fluxo |
| 9RS04D20 | divisora |
| 9M202FCA1717 | |
| 100.0268.AK | |
| XV-1P/4.3 cm3/rev X1P2744DZZB | Bomba de engrenagem hidráulica |
| Y2P4302E00A | |
| XV-1P/1,2 X1P1702FBBA | Bomba Hidráulica de Engrenagem |
| 9RD0353 | |
| X3P8732IFFA | Bomba de engrenagem externa |
| XV-2P/19+14 9S242FQA5349 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |
| X1P2512GIIA / 010-070-01600-U | |
| X1P2011GJJA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X0P0503BZZB | Bomba de engrenagem externa |
| 9RD1231 | Rampas de bomba |
| 9D0289 | Rampas de bomba |
| X3F6602DDDA/XV3-F 15,00 cm3/rev | Seção final da bomba de engrenagem hidráulica |
| BH 52 X2P4332CSRA | Bomba de engrenagem hidráulica |
| X2U4731CSRA | |
| XV0P-1.52D+0.17-B22-P7-BSP | bomba |
| X2M5925FCCE | Motor de engrenagem reversível |
| X2M5925FDDE | Motor de engrenagem reversível |
| 028-010-01700//8KGX1P2.A | kit de juntas |
| X0R1324BZZE | bomba |
| 9M202ECA5747 | |
| 9RV06B43 | 6-fach redutor de engrenagem |
| X2P4302E00A | |
| 9M202EGA5747 | |
| XV-2P/17+9/9M201ECA5145 | Bomba de engrenagem hidráulica dupla |