



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hoerbiger

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|--|--|
| 0484-00320 | Pacote de serviços |
| 22-542404-100 | [REGRAS PROPORCIONAIS P2NE] |
| 41-012560 | |
| ARC-E10 - Ident.-Nr. 72-541313-10020 | Controlador intermitente |
| P/N: 77-541313-07005, Type: ARC-E10 | Aussetzregler |
| 162 EVO | válvula de alívio |
| EVN 173 | |
| 90663867 | Pacote de peças sobressalentes HAK40 |
| HB99753-002B | |
| KC8875 | bomba, engrenagem |
| HV03110 / MSV 321 BE 06 N | Válvula de assento direcional 3/2 |
| HV06546 | Adereço. -Válvula de controle |
| HV06547 | VÁLVULA |
| HV06714 | VÁLVULA DIRECIONAL |
| HV08416 / SAM203PC06PG SO973 (B2) | Válvula deslizante |
| SVN222BE12PDHS0991 (HV0882) | 2/2 Wege-Sitzventil |
| HV08967 / IVN221BE08PD (G2) | Válvula |
| KC3723 | Pressostato |
| VDBE06E350 (KC4151) | Válvula reguladora de pressão controlada diretamente |
| KL 3046 OBSOLETE REPLACED BY P8S-GRCHX | SENSOR |
| 1818H-KL3043-PK | Interruptor magnético Reed |
| KL3046 | SENSOR |
| KY9393 | Conector |
| KZ3522-00 | BOBINA |
| MKS-08 | REGRAS DE FILTRO |
| HV03111 / MSV321BE06P 24V | Válvula de assento hidráulica |
| HV03111:MSV321BE06P | Válvula de assento hidráulica com controle de emergência |
| HV03115 / MSV322BE06P | válvula hidráulica |
| HV03353 / MSV322PC06P(A4) | Válvulas de assento direcionais |
| PS10021-611A | Válvula solenóide de 3/2 vias |
| PA16171-6133 | válvula |
| PA10272 / K9 321RF-1/8 | Válvula de 3/2 vias |
| PA10313-0033 | válvula |
| PA10390-0233-88 | 5/2 - Wege Ventils 10 581 RF-1/8 |
| PA12671 | válvula eletro |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| PA12679-0233 | válvula |
| PA12717-0033 | driver para válvula de 5/2 vias WV/S9 381-RF-1/4-NO |
| PD44264-0233 | Válvula de 5/2 vias |
| PRL500PC06P12 | VÁLVULA |
| PIL500PC06P30 / HV06241 | |
| P/N: HV06546, Type: PIL500PC06P24 | Válvula direcional proporcional |
| PRL500PC10P100 | Adereço. Válvula de controle direcional |
| PS120003-080-000 | regulador de pressão |
| 20520FIL | |
| S10 581RF-1/8 (PA10390-0033-00) | VÁLVULA DE 5/2 VIAS |
| PA12716-0233 / S9 381RF-1/4-NG-24VDC | Válvula de três vias 24V DC Descrição: PA12716-0233 |
| PA 12679-0033 | Distribuidor sem bobina |
| S9581 1/8 PA 10313 | Válvula pneumática |
| PA10312-6133 | VÁLVULA |
| SCM310PC06P | válvula de porta |
| Seal kit for MSV/RSV32.BE/RA/PC06 | Kit de vedação |
| VDBE06E350 | Válvula reguladora de pressão controlada diretamente |
| VDR2ZP06 C | VÁLVULA HIDRÁULICA |
| PA16412-6133 | Válvula solenóide |
| 57-275695 | Druckventil |
| UR80242T2 | Kolbenring |
| 52-589662-CA1 | Saugventil |
| ES-S PNP | Magnetschalter |
| Service Packet für OSP-P40 | Pacote de serviços para cilindro pneumático |
| OSP-P25-00000-00190 | acionamento pneumático de eixo linear |
| OSP-P25-00000-01900 | Cilindro pneumático sem haste |
| 2076338 | DRUCKSCHALTER |
| SVN222BE12WDH S0991 | |
| HV07677 | LIMITADOR DE PRESSÃO VDBE08EC00H SO638E5 |
| HYH651-612 | Interruptor de fluxo/Interruptor de fluxo |
| AKB53341R06A024X53542A | |
| 1183318 | |
| HV08748 | 2/2 Wege-Sitzventil |
| HV08879-070 / VDBE03EB | Válvula de alívio de pressão |
| 520-7005-1.HW | Ventil |
| VPDBVE16E | Válvula de controle de pressão proporcional |
| PB45449-000 | |
| PS10021-631A | Válvula automática, Pmin/máx: 1,5 bar/8 bar Tmín/máx 10C/60 C |
| SAM220PC06B | Sitzventil |
| SCM390PC06P | Schieberventil |
| SVNBE222BE12VDHSO991 G2 | Válvula de gatilho de 2/2 vias |
| MSV221BE06P B4 | 2/2-WEGE-SITZVENTIL |
| MSV221RA10W A HV01177 | |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| TCM310PC06P | 4/2 Wege-Schieberventil |
| KZ3990 | INTERRUPTOR |
| PS120000-080-000 (pack x10) | PRESSÃO REGELVENTIL |
| PS120000-080-015 | CONJUNTO REGULADOR DE PRESSÃO |
| PS120000-080-025 | CONJUNTO REGULADOR DE PRESSÃO |
| P1D-B080MS-0025 | |
| PIL500PC06P04 (Ident.-Nr.HV07103) | Adereço. - Nós até mesmo |
| HV08724 | Válvula |
| PA10233 | DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL |
| HV08890 | Adereço. -Válvula de alívio de pressão |
| P/N: PA10274 Type: 3/2-WV/K9 325RF-1/8 | |
| OSP-P32-00000-00400 | Cilindro sem haste |
| SVN 221 BE 12 PDH (HV08720) | 2/2 Wege Sitzventil |
| PB58649-000 | Wartungseinheit |
| HV06853 | Válvula |
| HB54917-002A | Regulador de gás laser |
| MSV221RA10P A4 | 2/2 Wege Sitzventil |
| HV04231 / MSV222BE10P | Válvula de assento de 2/2 vias |
| MSV225VP10P | 2/2 Wege Sitzventil |
| HV02871 | Verstärker |
| HE30357A | Alavanca de emergência |
| SVN222BE12PDHS0991 (Ident.-Nr.HV0882N) | VÁLVULA SOLENÓIDE |
| PS11010-11L-OEM | chip piezo |
| SVN222BE12WDH (D2) | Válvula de assento |
| 46062 | CILINDRO STELLZYLINDER |
| für Stellzylinder ZAE 40 22-529584 | |
| P/N: PS11193-B, Type: PR-U-OEM | Válvula reguladora de pressão proporcional |
| PA67590-0280 | |
| PIL500PC06P36 D2 | |
| HB53839-003A7 | Corpo AKB |
| PS120000-080-000 (pack x10) | válvula de controle de pressão |
| AZRK KY 3231 | Interruptor de proximidade |
| RSV321PC06P | |
| HV08716 | |
| PA10272 | VÁLVULA |
| 76-541310-04505 / ARC-E 10 | Válvula |
| HCM220PC04PR B1 | HV06844 VÁLVULA DE 4/2 VIAS |
| Msv221Be06Wso | |
| MSV221BE06N | válvula de controle direcional |
| MSV221BE06S 1 | VÁLVULA DE ASSENTO DE 2/2 VIAS |
| 90560525 - Service set Z (1183318) old code, 1014-7219-00 new code | Kit de serviço |
| Ident.-Nr. 90-560525 | Kit de serviço |
| 50-467645:U | Válvula de retenção com carcaça RV1-20 |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| 3.1 quality certificate | |
| P3ZRA1CBNNN | |
| P3ZFA1CFMAN | |
| Ident.-Nr. HEX6133A | |
| KZ4413 | Válvula de pé |
| SBM220PC06PGB | |
| OSPP40000000080000000000 | |
| PA 10333-0033 | DISTRIBUIDOR |
| KL3045 | Sensor |
| PS11001-610A | Válvula 3/2 piezopneumática |
| HV08750 | |
| HV08717 | VÁLVULA 24VDC |
| PA10313-0233 | Válvula |
| NSV06BE05L | |
| PS10021-641A | VÁLVULA DE 3/2 VIAS |
| 20096FIL | |
| PS11048-610A-00 | Válvula proporcional |
| HB54917-002B | |
| HV06385 | Válvula |
| ARC-E10 Nr. 76-541313 06006 | intermitente |
| HV06453 | válvula de controle de direção |
| HB54955-002A | Distribuidor hidráulico |
| HV07448 | |
| P210/20-25-1750 | cilindro |
| 28-559795, ZAED 40 | Cilindro servo |
| PA10271 / K9 314RF-1/8 | |
| KL3203 | |
| KL3350 | |
| SBM253PC06PGSO668B2 HV08552 | válvula |
| PRL500PC06P12 B1 | SUPORTE HV06714. VÁLVULA DE PASSAGEM |
| HB1155-xxxB | Unidade de bomba hidráulica |
| SBM220PC06PGSO973B2 (HV08384) | Válvula deslizante hidráulica controlada diretamente |
| IVN221BE08PD G | |
| PIH430PC06N17F | |
| HV07624 | Válvula |
| HV07529 | Válvula |
| HV08843 / PIH430PC06N17 | Válvula proporcional de vias |
| MSV222BE06P | Válvula de assento hidrául |
| HV03353 | Válvula |
| HV03580.HW / VPDBVE32E(D1) | Válvula de controle de pressão |
| HV08989 / VPDBVE32E S1037 (D1) | Válvula de pressão proporcional |
| KC 3732 | Bobina magnética |
| SAM203PCO6PGS0973B (HV08416) | Deslizamento de 4/2 vias. |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| P2NE (22-542404-100) | Regulador porção |
| P/N: KY3235, Type: DZRK | INTERRUPTOR DE PALHETA |
| HV08879 | Válvula de alívio de pressão |
| HV08610.HW | Válvula de alívio de pressão |
| IVN221BE08PD | Válvula de assento de 2/2 vias |
| PD36114 | válvula |
| HV071110 | válvula |
| HV06178 | Válvula direcional de carretel — comutação |
| SAM220PC06P | VÁLVULA |
| HV08083 / PRL400PC06P18 | VÁLVULA |
| MSV221BE06G | Válvula de gatilho de 3/2 vias |
| HV03117 / MSV322BE06W | válvula |
| SCM380PC06P B | VÁLVULA |
| SVN221Z07PDA D | VÁLVULA DE CONTROLE DE DIREÇÃO |
| VDM3ZP06E 120P B | VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESSÃO |
| SR2PC06S30R1 A | VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO |
| SR2ZP06P | ADAPTADOR DE BLOCO/ENTRE PLACA |
| SCM310PC06P B | VÁLVULA DE CONTROLE DE DIREÇÃO |
| PD 23005 | Kit de vedação |
| P/N: PIL500PC06P12, Type: HV06452 | Arco de forma proporcional |
| PA67550-0160 | cilindro pneumático |
| P2NE (22-542406-110) | Controlador proporcional P2NE |
| HV03117 | Válvula Poppet de 2/2 vias |
| PRE-U2 | válvula de controle de pressão |
| Ident.-Nr.HV02871 | amplificador |
| 22-559795 / ZAED40 | cilindro de ajuste |
| P210/20-Ø25-00300Hub | cilindro pneumático |
| P2P1E (1173354) / 72-665855-080 | controlador proporcional |
| PRL500PC06P09 | Válvula proporcional para regulação de fluxo |
| OSV 25 NG | Válvula |
| HB54917-002C | |
| VDBE06F350 | VÁLVULA |
| PS120100-110-A01 (PS120100-110-A00 +PS12315-A) | Regulador de pressão proporcional+soquete de acoplamento |
| PS120100-005-S54 (OEM) | |
| PIL500PC10P60 | Adereço. Válvula de controle direcional |
| TAM220PC06P | Válvula hidráulica |
| SAM220PC12P | Válvula hidráulica |
| FW-02-2B2-D24 | Distribuidores hidráulicos |
| FW-03-2B2-D24 | |
| 76-541310-05308 | Controlador intermitente |
| 151X8 NBR 45 | O-Ring |
| PIL400PC06P06-416 B1(Ident.Nr.HV07411) | Válvula |
| SAM220C06PGS0973B2 | Válvula |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| SVN222BE12WDHS1197(H2) | Válvulas com sede direcional |
| PIL400PC06P06(D1)(Ident.Nr.HV07411) | Válvula direcional proporcional |
| PS120100-060-000 | válvula de controle de pressão |
| MSV321BE06P 24V | Válvula de assento de 3/2 vias |
| PS141310-555-002A | Regulador de gás a laser |
| 420EVD | VÁLVULA DE ALÍVIO |
| O-RING 396X12 NBR 45 | |
| HV07365 | VÁLVULA |
| PIL400PC10P40(C1) | Carretel direcional proporcional |
| PB55949-000 | Regulador de filtro |
| KM1935 | Medidor de pressão 50 Dia, 0-10 Bar G1/4 |
| LGS3VD | |
| HV06547 / PIL500PC06P36(E2) | Carretel direcional proporcional |
| HV06712 | Adereço. -válvula direcional |
| SVN222BE12PDHS0991 | Válvula de assento de 2/2 vias |
| VPDBVE32ES1037(D1) | Válvula |
| HV08839 | Válvula de assento de 2/2 vias |
| PS11048-630A-00 | Válvula de 3/2 vias |
| P/N: 7970FIL, Type: SA 1/2 X 1 | amortecedor |
| SVN222BE12WDH S0991 (HV08750) | Bobina solenóide |
| P/N: HV04286 Type: SCM370PC06B | válvula de gaveta |
| coil for SCM-370-PC06B(B2) | bobina |
| HV08867.HW - SAM220PC10PGSO973(A1) | Válvula |
| 1005-9408-00 | Válvula |
| HE30357 | Alavanca de emergência |
| PVR 5 eco | |
| 26559795 | |
| VDBE08EB00HSO638(E5) | Válvulas de alívio de pressão |
| HV06513 | Carretel direcional proporcional |
| 1014113 | |
| MSV221BE06W | Válvula de gatilho de 2/2 vias |
| MSV226VE32W | Ventil |
| MSV321BE06W | Ventil |
| PS11048-630A-00 (P8-385RF-NG-SPT63) | Válvula proporcional/válvula de 3/2 vias |
| 146872 | Membrana |
| HV08416 | |
| MSV221BE06S(B4) | |
| PA10312-0233 | Válvula |
| HAKG40 22-562288-0100 | Válvula de controle de admissão |
| PA62140400 | Cilindros pneumáticos |
| PRL500P08P40 | Válvula de forma proporcional |
| 72-562569 (P2P3E) | Controle proporcional |
| H 311 (V2) | Unidade de potência hidráulica |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| H 612 (V3B) | Unidade de potência hidráulica |
| PS120100-020-000 | regulador de pressão |
| PS11048-650A-00 | Válvula |
| MSV221RA10W(A4) | Válvulas de assento direcionais |
| MSV221BE10W(A4) | Válvulas de assento direcionais |
| P20 381RF-NG-C-PN61 | |
| HV08843 | Válvula direcional proporcional |
| HB54251-002A | cilindro |
| HV08745 | Válvula de gatilho de 2/2 vias |
| SVN222BE08PDH / 106636 | Orifício de ventilação do assento 2/2 vias |
| PIH430PC06N17 E1 | Válvula de estrada proporcional |
| MSV221BE06PH | Válvula de assento de 2/2 vias |
| HV03115 MSV322BE06P(B4) | Válvulas de assento direcionais |
| Ident.-Nr.PB57349-100 | VÁLVULA DE PARTIDA |
| SBM209PC06PGSO804(B2) | |
| HV08716 / SVN221BE08PD | Válvula de assento hidráulica |
| HV08745 / SVS221BE08PD(E2) | |
| PB40349-120 | |
| OSP400000000650000000000 | CILINDRO SEM HASTE OSP-P40 OSP-P40 |
| 399001 | CONJUNTO DE JUNTAS |
| 399001 P1F-S063MC-0050-000 | Perfil do cilindro |
| repair kit for HDKG-120 (No. 20-663846) | Válvula de controle de sucção do pacote de peças de reposição |
| HV07529 (VDBE08EB00H) | Válvula de alívio de pressão |
| KZ3669 (GS48-WS110/50-60-T) | SOLENÓIDE |
| 21561970 ZBED 40 | Cilindro de ajuste |
| HV09801 | válvula de sucção |
| PD48246-0250 | cilindro |
| KZ3672-00 | Bobina solenóide |
| ZBED 40 (23562330) | cilindro de ajuste |
| HV06714 / PRL500PC06P12 | válvula proporcional |
| MSV322BE06P 24V | Válvula de 3/2 vias |
| 76-541310-05305 | Botão de suspensão |
| HV08890 / VPDBVE16E(F1) | Válvula |
| PS120100-A20-010 | válvula de controle de pressão |
| PS120000-080-000 | válvula de controle de pressão |
| PS120100-A20-000 / PRE-U2 | |
| SK 8157 900-SVNE 8 S-G 24 H | válvula solenóide |
| PS11112-A-01 | placa de conexão |
| KC3106 | |
| 1004-4894-00 | VÁLVULA DE ALÍVIO |
| P8 385RF-NG-SPN61 | válvula |
| SAKB53839I06A024XS1139 | Perfurador hidráulico |
| 1183318 90-560525 PH | kit de reparo |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| 90560525 | taxa de serviço |
| 72-562262-000 | Controlador proporcional |
| MSV321BE06V H | |
| MSV322PC06P | Válvula de assento hidráulica com controle de emergência |
| LGRC3VA0030-00-0 | VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO |
| PS11048-610A-0 | |
| HV06241: PIL500PC06P30 | Válvula de fluxo proporcional |
| OSPP32020000060000000000 | CILINDRO SEM HASTE |
| SCM380PC06P | Válvula de bobina dupla |
| PRL500PC06P18 | válvula de controle |
| HB 54113-0024 | Bloco habitacional |
| P8SAGRFDX2 | Sensor: palheta |
| P/N: HV04285. Type: SCM370PC06P | Válvula de porta de 4/3 vias |
| SCM310PC10P | Válvula de porta de 4/3 vias |
| SAM270PC06P | Válvula de porta de 4/2 vias |
| SCM330PC06P | Válvula de porta de 4/3 vias |
| MSV221PC06P | Válvula de gatilho de 2/2 vias |
| HB53839-050A | Bloco habitacional |
| PS120006-020-040 | |
| HQI3-040RK33-21 S123 | Bomba hidráulica |
| SCM370PC06B | Válvula de gaveta |
| HV07902 | |
| Nr.76-541313-07010 Type ARC-E 10 | Intermitente |
| HV08637 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO |
| HV04288 SCM380PC06P B2 | |
| 10068FIL | Anel de rolamento vermelho OSP-P40 |
| 10086 | |
| 11074FIL | |
| PS120101-060-000 | Regulador de pressão proporcional |
| PS12315-A | Soquete de acoplamento |
| PS12486-A-01 | Placa de conexão |
| PS12006-020-045 | válvula reguladora de pressão proporcional |
| PS12006-080-045 | válvula reguladora de pressão proporcional |
| SVN222BE08WDH | |
| 735 EVN 2.0 / 1004-4912-00 | VÁLVULA DE ALÍVIO |
| PS141220-555-002A | |
| KB3392A | amplificador |
| PRE-U | |
| PIL500PC06P36 / HV06547 | válvula proporcional |
| KZ3673 | |
| 5/2-WV/S9 561RF-1/8 S9 561RF-1/8 | VÁLVULA DE 5/2 VIAS |
| HV08210/SSI4M16XIIVN221 A1 | |
| HV08967 / IVN221BE08PD | válvula |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| HB54918-002B | regulador proporcional |
| HV09511 / SVN222BE08B S1060 (A1) | VÁLVULA |
| P1F-S080MS-0025-0000 | kit de vedação de cilindro padrão |
| P1F-6080RN | |
| AF-20 / KY 2058 | ELEMENTO DE FILTRO |
| PD34143-0233 | VÁLVULA |
| PA10364-0233, S9 582-1/8 GS24V | Válvula de 5/2 vias |
| HV07313 - PRL500P08P12 | |
| HV07316:PRL500P08P30 (E2) | Válvula proporcional |
| 565 EVN 3.0 | |
| PA10313-1333 | |
| 20520FIL / RK-FD 25S | caixa de rolos |
| PA10324 / 5/3-WV/S9 511RFG-1/8 | VÁLVULA |
| P3XRA14BNGN | regulador de pressão |
| PS11048-650A-00 | |
| PB55949-016 / CK-1/2-5 | Regulador de filtro |
| PIL500PC06P24 | VÁLVULA HIDRÁULICA |
| seal kit for PN. VPDBVE16E (Ser.# 5375.) | |
| MSV322B06 | Válvula de assento de 3/2 vias |
| PS120100-100-000 | válvula de controle de pressão |
| KZ3613 | ÍMÃ |
| PS141210-555-002A | |
| HQI2-006RA04-11S100 | Bomba |
| P1F-S063MS-0250-0000 | cilindro |
| 2000-25-00300 | PISTÃO CANALIZADO |
| I1879232 | válvula de retenção de pressão mínima |
| PS120006-020-000 | Regulador de pressão proporcional |
| KY000575 | soquete de acoplamento |
| RV9-25 (PD36337) | válvula de retenção |
| OSP-P25-00000-00826 | |
| PD37150-0090 | cilindros |
| P2NE (45844) / 22542404080 | Controlador proporcional |
| P2P3E (22-558 770) / 72-562570-200 | Controlador proporcional |
| PS13957-616A-00 | Válvula de 5/2 vias |
| SBM220PC10PGSO973A1 | Válvula de 4/2 vias |
| PA10312-6133 / 5/2-WV/S9 581RF-1/8 WS220V | Válvula de controle direcional |
| P1F-R040MSX0320-0000 | Cilindro ISO |
| PS120001-050-000 | Válvula PIEZO de controle proporcional PRE-I. |
| P8SAGPCHX | sensor |
| HV07223 / PIL500PC10P40 (C1) | Válvula servo proporcional |
| PA61100-0080 / ZHO-SZ6063/80 | Cilindro de curso curto |
| PS143310-555-002A | Regulador de gás laser |
| AM3QFABC004 | |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| PS120000-060-000 / PRE-U | |
| PIL500PC06P18 | Válvula de fluxo proporcional |
| HV08879-080:VDBE03EB-080 | Válvula de alívio de pressão |
| HV03103 / MSV221BE06P(B4) | Válvula direcional de bobina |
| GRP3VA0030-00-00 | |
| 70-29 H 375 | Bocal Solex |
| VPDM3PC10P S0636 B2 | Válvula de coroação |
| 7834FIL / SAI 25 | Amortecedor |
| HV07399 | Válvula de controle de pressão |
| MKS-06 | CONTROLADOR DE FILTRO |
| 1183318/ 90-560525 (88-665795) | taxa de serviço |
| 23559795/ ZAED 40 | atuador |
| HV03353:MSV322PC06P | Válvula hidráulica |
| Nr. 113426 Type V2.C | unidade de energia hidráulica |
| HV08879:VDBE03EB (B1) | Válvula de alívio de pressão hidráulica |
| MSV321BE10P | Válvula Poppet |
| MSV322BE10P | Válvula Poppet |
| IVN222BE12PD | Válvula de assento |
| TCM220PC06PRS1052 | Válvula de gaveta de 4/3 vias |
| TCM380PC06P S1052A1 | Válvula de bobina de 4/3 vias |
| PA16172-6133 / S9 581-1/2 WS220V | Válvula solenóide de 5/2 vias |
| P1F-T050MSX0050-0000 | |
| 399001 - P1F-R050MSX0050-0000 | Cilindro pneumático |
| HB12663-002A | mini agregado |
| 6963 1474-95 | mini agregado |
| TCM220PC06PRS1052(N1) | Válvulas direcionais de bobina HAWE |
| TCM380PC06PS1052(N1) | Válvula direcional de bobina |
| KC3743 | bobina |
| MSV321 E06D2WH | válvula de assento direcional |
| KB3203A | Bobina magnética |
| P1F-T100MSX0150-0000 | Cilindro ISO |
| KM1621 | medidor de pressão |
| MSV321BE06WH | válvula de assento direcional |
| HB53620-002C | |
| SCM370PC06A | |
| DZ25G125/070-400DMS | cilindro hidráulico |
| PARKER609 | cilindro |
| DG269-125/070/0400DM | |
| 72664871220 | |
| DS25G125/070-0400DMS | |
| HV09157 | |
| HV06827 | |
| MSV322BE06P S/N:A4 | Válvula de assento hidráulica com controle de emergência. |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| 72664871160 | |
| P130S/20-4900 | |
| 90-663605 | |
| 90-663606 | |
| 90-663607 | |
| 71664835160 | Válvula proporcional |
| 90-AI0952 | |
| SVN222BE08PDHSO991 | Válvula de assento de 2/2 vias |
| HV06822 | |
| PS120001-020-000 | válvula proporcional |
| MD1FR0000-1/8-1/8 (40-8128-4110M0) | Filtrar |
| HV04693: SBM220PC06P | válvula deslizante hidráulica |
| VDBE03EE | Válvula de Alívio de Pressão |
| NG40 CVSE40A10A | |
| NG32 CVSE32A10A | |
| HV03580 | |
| 3186:PS120000-080-000 | |
| HV07288 | Válvula |
| VDBE06E210 | Válvula reguladora de pressão controlada diretamente |
| HB12334-002B | mini agregado incluindo condensador |
| SAKB53839I06A024XS1141 | |
| 1014-7219-00 | Kit de serviço |
| SVN225BEO8PD | válvula de cartucho e bobina |
| HB12780-002A 2279158-HB | |
| 509:PS120001-050-000 | |
| HB53451-002A:AMB53418R06B030X (A1) | |
| HB53577-002B | |
| MSV221BE06P | Válvula de assento hidráulica com controle de emergência |
| old code PRL 500P10P60. new code PRL500PC10P60 | Válvula |
| FW-02-3C6-D24 | Válvula deslizante hidráulica controlada diretamente |
| PRL500PC10P60 | Válvula |
| GRV2Z07N | Válvula |
| HEX0607A | conjunto de juntas |
| KC3409 | Conector angular |
| PS120000-020-000 | |
| KC3104 | |
| MSV221PC06PH | Válvula de assento de 2/2 vias |
| I1816216 | |
| 1011-1453-00 | |
| SAM220PC10PGS0973A | |
| HV03107 / MSV222BE06P | Válvula de assento hidráulica |
| HV03346 / MSV221PC06P | Válvula de assento hidráulica |
| LGRP2VA0030-00-00 | |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| HV08831 | Válvula de assento |
| HB53243-002A | bloco de freio |
| SVN222BE08WDH / 300bar | |
| PS10531-A-01 | Regulador proporcional |
| HEX0498A | |
| HEX0499A | |
| KZ3675 | BOBINA |
| 28559795 | cilindro de atuação |
| H/37 | válvula de assento |
| HB53859-002B | Controle de freio de prensa CNC |
| KZ3672 (100 V, 230 V) | Bobina de válvula |
| PA16166 | Válvulas pneumáticas |
| KC8784 | Bomba, engrenagem/HQ112-022RK33-11S123 |
| VPDM3PC06P300 | |
| LGRB1VA0020-00-00 | |
| P/N: PS13950-616A-00, Type: 3/2-WV/S9 385RF-1/4-NG-PN61 | válvula |
| OSP-P25-00000-00300-003000000 | |
| PA 16173-0033 | Eletroválvula |
| PA 16171-0033 | Eletroválvula |
| 90560525 Service Set Z (1183318) | |
| HV08417 / SAM220PC06PGS0973(B2) | Válvula |
| P1F-S100MSX0520-0000 | |
| S9 581 RF-1/8 , ident.-Nr.PA10312 | |
| GS24-WS60/50-60-T, Ident.-Nr.KZ3673 | |
| L11 KY2033 | Lubrificador de injeção l11 skf 501 301 031 |
| KC3733 | |
| VDBE03EB A1 / HV08879-080 | Válvula de alívio de pressão |
| IVN221BE08PD / HV08723 | Válvula de assento |
| 1011-1396-00 / 162 EVO | Válvula de descarga |
| HV08210/SSI4M16X1IVN221 | |
| PIL500PC10P80 / HV07422 | válvula de controle proporcional |
| SVN225BE08PDH | Válvula de assento hidráulica, fechada desenergizada, bidirecional |
| O-RING 151X8 | |
| HV05469 | |
| HV05468 | |
| PS141320-555-002A | |
| 5611B10L101 | |
| 5624L104 | |
| 5624B164 | |
| HV09725 | |
| POL100P08P25(E2) | |
| HV06269:MSV321BE06P SO824 (B4) | |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| P31EB12EGMBNTP | controlador de filtro |
| SY1-1/4-5-08-RMSA | regulador de filtro |
| HV06269 | |
| SBM220PC06PGSO973B2 (HV08417) | |
| P2LAX511EENXB549 | |
| P1F-S080MS-0200-0000 | |
| HB91167 – 015C | |
| HE10744C | |
| HE90228AHW | valve |
| HE90184B | |
| HE90295A | |
| HV09211 / TAM220PC06PS1052(N1) | válvula |
| HB53576-002C | Bloco hidráulico |
| HV06546 / PIL 500RC06P24 B1 | |
| HE90227C | |
| PRL500P08P25(E2) | Válvula |
| 6000300133 / 1PC3-025RK23-1X | bomba hidráulica |
| HQI-025RK23-10S122 | bombear |
| PS120004-080-000 | |
| Type 90560525 | |
| DZ160B | |
| PS120100-100-015 | Válvula PIEZO de controle proporcional |
| PS12316-A | Cabo para válvulas PIEZO PRE-U2, PRE-I2 |
| 330-7003-0.MF.WLA3101AMD | |
| HAT-HE90180C | Unidade de Cobertura |
| HV06515 / PIL500P08P30 (E2) | Válvula proporcional para controle de fluxo |
| KL3201 | Interruptor de pressão |
| KL3202 | Interruptor de pressão |
| 185:FW-02-3C3-D24 | |
| CDEMA32/0050-TR | |
| IVS221BE12PDS1039 F2 | Válvula de gatilho de 2/2 vias |
| SA 1 1/8X2 | Amortecedor |
| KC4151 2018519-HE | |
| 90560525/ 1183318) | |
| HV04292/ SCM310PC10P (A1) | |
| HV04279/ SAM270PC06P | quadro de distribuição eletromagnético |
| HV04282/ SCM330PC06P (B2) | Quadro de distribuição hidráulico deslizante de 4/3 vias |
| PA10207:AND8-1/8 | |
| HB53735-002A | Braçadeira de ferramenta |
| HV08892 | BOBINA |
| PA62140-0200 | |
| PA62140-0080 | |
| P8 385RF-NG-SPM64-B | Válvula de 3/2 vias/ P8 385RF-NG-SPM64-B |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| M10712 | |
| PS11048-649A-01 | Bloco de válvula de 3/2 vias/ P8 385RF-NG-SPM64-B |
| HV08582:PRL400PC06P30 (F2) | |
| SVNE 12 S-G 24 | |
| HV06545 | válvula proporcional |
| SWPM 06 EV/MGS-G 24 | Válvula de carretel direcional |
| P32PA14AD2VD1A | Regulador eletrônico de pressão de escape NC |
| P8L-MC04A2A-M12 | Cabo de conector reto de 4 pinos, |
| PB55949-002 / CK/1/2-A | |
| HV07462:SCM380PC12P | Válvula |
| SVS221BE08WD | Válvula de assento hidráulica, fechada desenergizada, unidirecional |
| DX2-421-70 | |
| PL2-3/8-70 | |
| HV02851 | válvula |
| 266EVN3.0 | Válvula de proteção sem chama |
| VDBE04E210 | Válvula de segurança de controle direto para tubulações |
| HV04297 | Válvula de carretel |
| 1014-3253-00 | Controlador proporcional |
| 98 EVO | válvula |
| PS146034-555-002B / LGRB0VDPN20-00-04 | válvula de controle de pressão |
| 1014-6993-00 | Controlador proporcional |
| 1014-6925-00 | Pacote de peças de reposição |
| 1014-3253-00 (1pc) | Controlador proporcional |
| PRE-U PS120000-080-000 | Regulador proporcional |
| PRL400PC06P12 C1 / HV07732 | Adereço. -Válvula de controle |
| SVS221BE08PD / HV08745 | Válvula de gatilho de 2/2 vias |
| HV03103/ MSV221BE06P | |
| PS12423-A | Interface e software |
| MSV321BE06P | 3/2 Wege-Sitzventil |
| 120-7003-0 | |
| SP126-B-LX120 | Kit de reparo |
| 90-665420 / VVL10NO | |
| 70-664844-080 / PRNE | Controlador proporcional P3NE |
| LGRP3VDE 30-00-00 | |
| AZ5063/160 | |
| HV00879 VDBE03EB B1 | |
| HV06385 SBM220PC06PGSO802 C2 | |
| 310-7001-0 / SP330MD | válvula micro hidráulica de sela 3/2 |
| LGR2320-555-00 | |
| HB92190-002B | bloco hidráulico |
| VDR2Z07 | |
| 90560525 /1014-7219-00 | |
| 28-559795/1014-3351-00 | |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| PA12679-6133 S9 581RF | válvula |
| 1014-6988-00 | |
| HV09062 / IVN222BE08PD | Válvula de assento com interruptor de limite indutivo para feedback |
| HV08080 | Adereço. -Válvula de controle |
| HV08468 | Válvula de assento com interruptor limitador indutivo |
| HV08577 | Válvula de gatilho de 2/2 vias |
| KC8787C | Bomba, engrenagem/HQI3-040RK33-2XS123 |
| PSR3BE10P25 A1 | |
| LGR5210-555-00 | Válvula |
| PIL500PL06R09 | |
| SVNE 8 S-WG230 | Distribuidor hidráulico com enxágue |
| P20021-611A | |
| HV06712 / PIL500PC06P09 (C1) | Válvula proporcional |
| EVS2-CAN-G-M | Amplificador proporcional HAWE |
| SAKB53839I06A024XS1141(A1) | |
| PS11702-A-02 | COLETOR DE ALIMENTAÇÃO 2 VEZES CPL |
| HR080-R105-W15BK4W-130/130 | |
| PS120000-02 (PRE-U) | |
| P2P3E // 72-562262-200 | |
| SCM340PC10P | Distribuidor hidráulico |
| OSP-E25-20400-00410 | Atuador |
| 1010-6105-00 | Válvula de alívio 735 EVN 3.0 |
| ISV225VE16P | |
| VPDB08PC06200SO734 (A1) | Válvula de pressão proporcional HAWE |
| 1016-5888-00 | |
| LGRC3VA0030-00-00 | Regulador de gás a laser compacto LASGAR com controle piezoelétrico. |
| 1005-9389-00 | |
| PA12671 ATEX | |
| PRL400PC06P06 | |
| S9 511E-1/4 | VÁLVULA DE AR DE 3 VIAS |
| HB53575-002C | Controle para dobradeiras CNC |
| SK 8158 900-SVNE 12 S-G 24 H | Válvula de assento de 2/2 vias |
| PS13104-616A | |
| MPVL20B 3.5bar/l1871402 | |
| HV08425 / PIH430PC06N13 | válvula proporcional |
| MPVL15B, 3.5bar/l1901004 | |
| HVO8890 | Adereço. -Válvula de alívio de pressão |
| 1005-9403-00 | |
| P2NE / 22-556634-080 | REDUTOR DE PRESSÃO |
| PIL400PC06P12 (D1) | Adereço. -Válvula de controle |
| PIL400PC06P12 (B1) | Adereço. -Válvula de controle |
| HB53839-003D7 | Cunha de bloco |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| PD39171 | |
| HB54113-002B | |
| P3ZRA1CBPPN | regulador de pressão |
| HB11955-002A | |
| 2876A1121.H / PD45502-5733 | válvula |
| HV07208 | |
| KC3438 | Bobina |
| APIS-1X0-D00-RSt-IHE-T00-P1-M2-W1-A0 | |
| S9 381 RF-1/8-NG | |
| HV05736:SBM220PC06PG (B2) | |
| PS12486C | placa de conexão |
| MPVL 40 / 1877303 | KIT DE REPARO |
| MSV321BE10W | Assento hidráulico |
| VDBE08EC SO986 (B2) | |
| SAKB53839I06B036XS1139(A1) | |
| PL17510 | |
| 1768591 | kit de reparo |
| HAT-KC8526 | MOLA DE PRESSÃO |
| HAT-3019-4185-00 | |
| MSV221BE06V | Válvula hidráulica acionada de emergência, sem tensão fechada, 115v |
| PIL500PC08P30 | |
| MPVL15B | Válvula de pressão mínima |
| 1876392 | O kit de reparo MPVL15 |
| HV08839 / SVS221BE08WD | |
| 1871425 | Pacote de peças de reposição |
| KY5782 | Plugue, com retificador interno |
| HV06547 / PIL500P06P36 C2 | Adereço. -Válvula de controle/PIL500P06P36 C2 |
| HV04277 / SAM220PC06P | |
| DZ25S125/070 | Kit de vedação |
| DZ25D125/070 | Kit de vedação |
| P3XEA14GGCBNGN | FILTRO REGULADOR 8B 1/2 BSP |
| AKB53341S06A024XS1137 | |
| 72562569 / P2P3E / 1353921 | Controlador proporcional |
| HV09584 | |
| KN 01447 / SVN225BE08PD | Válvula de assento hidráulica |
| 92936653 | |
| 92835196 | |
| HV09563 | Válvula de gatilho de 2/2 vias |
| P08048-610A-000 (PS11048-610A-00) | |
| PD34143-0033:S9 581RF-1/8 | |
| KZ3996 | Bobina de válvula |
| KY9393:GSD-22 | Conector PARKER DIN 43650 tipo B para válvulas pneumáticas |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| HB53898-050B | |
| HB53898-020B | |
| HB50061-250B | |
| HB90638-250A | |
| P1F-R040MSX0050-0000 | |
| HV03111:MSV321BE06P B4 | |
| P8 381RF-NG-SPN (PS11001-610A) | VÁLVULA PNEUMÁTICA 3/2 |
| PA67520-0050 | |
| P1A-S025DS-0125 | Cilindro ø 25 tempos 0125 |
| PS13954-616A-00 | |
| PIL400PC06P30 | VÁLVULA PROPORCIONAL |
| HV08632:SBM220PC10PG SO973 A1 | válvula de carretel com sensor de posição |
| HV08037 | válvula |
| TEP0100-060-000 | |
| HV07789 | Válvula Poppet de 2/2 vias |
| P32FB14EGMN | |
| PS141320-555-002A:LGR1320-555-00 | |
| LGR6010-555-00 | |
| PD46443-0050 | |
| LGRP2VDE30-00-00 | |
| PA10310:S9 561RF | válvula |
| S9 581RF-1/8- 110V | |
| HB54088-002B | Bloco hidráulico |
| HAT-POL700PC10P60(C1) | |
| HE10764AHW | valve |
| HV03103 | |
| P32EB14EGMBNGP | Regras de filtro |
| P32EB14EGABNGP | filtro/regulador |
| MPVL40B, 4,75 | válvula de pressão mínima |
| S9 581RFG-1/4 | Distribuidor |
| HAT-KZ3613 | Bobina |
| 4WE6E6X/EG24N9K4 (R900561278) | Hydraulic valve with closed gate valve |
| HV09400, Type VPDBVE16E/ S1082 E1 | Válvula proporcional |
| 1137 | O-Ring |
| HAT-KC1037 | |
| HV04316 \ SAL380PC06R | Armário com alavanca e fechadura de alavanca |
| TEP0101-020-021 (PS120101-020-021) | |
| PA 58190-0080 | |
| PA12709 | |
| S9 511G 1/2 (PA 16369) | válvula solenóide |
| 5/3-1/2 Manual Pneumatic Valve | |
| KZ3676 | coil |
| S09118-616A | |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| S29854-616A-000 | |
| KZ3519 | Valve coil |
| HV06604:POL500PC06P12 (C1) | |
| HV08468 IVN222BE12PD | Válvula de assento com interruptor de limite indutivo para feedback. |
| S9 581RFG-1/4 (PA12705-6133) | |
| TEB0001-020-000 | |