



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



HPI

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
P1CBN3071HL20C04	bombear
112722 / HCA995000241902	Bobina HPI
113349 K5096188	Motor
12504022121	Bomba de engrenagem dupla
A.5098192 (12RC6T3CX44D210X2N150)	Microagregado, micro pacote de energia
P2 AAN 0100 FL40 C01N / C5074839 / HCP 21101002490	bomba de engrenagem
K5091968 (HCA 99995091968)	Conjunto de pincéis de carbono
HCA 99995091969 K5091969	(Suporte de escova K5091969 BK2, BS2 para motor DC BK2, BS2)
HCM 21510024923	motor de engrenagem
HCP 11410065228	bomba de engrenagem
HCS 22102410200	Sitzventil
M3 CBN 1004 C L20 C01N	Motor
M3 CBN 1006 CL 20 C01V	motor de engrenagem
C5075288 (7240)	Motor
HKA 00040501640	Bomba
P1BAN2010HA2010HL10B02N	Bomba de engrenagem dupla
P1 CBN 1006 CW 20 C01 N	Bomba
P1 BAN 2015 FL 10 B02 N HCP 11420155401	
C5034680 Art.Nr. HCS 22202410200	
P2CBN1003CA1003CL20C01 (HCP 22510033121)	Bomba dupla no sentido anti-horário
ARE 14002302500	motor elétrico
P2ADR3031HA3031HL30A04N	Links de bomba Zahnrad Doppel drehend
P1 AAN 2008 HL 20C02N C5075520	Bomba de engrenagens, direita do relógio
11430201221 - P1 BAN 3020 HL 10 B03N	Bomba de engrenagem, rotação no sentido horário
114806 BK 1	Motor Gleichstrom
VNO C.5071314	2/2-Wege-Sitzventil 24 V CC
VNF C.5034680	2/2-Wege-Sitzventil VNF 24 V CC
VNO C.5071308	2/2-Wege-Sitzventil 24 V CC
VNF C.5071302	2/2-Wege-Sitzventil 24 V DC VNF
S2BAN2026HL10B02N- Saphir	Bomba Zahnrad, links drehend
HCP 11120306221	Zahnradpumpe, rechtsdrehend
HCP 11120302221	Zahnradpumpe, rechtsdrehend
P1 BAN 2004 HA 2004 HL10 B02 N	Bomba de engrenagem dupla, direito do relógio
P1 CBN 4150	Bomba Zahnrad



produtos	Descrição
HCS 12102410200	2/2 Wege-Sitzventil
P4CJN3025HJ33C14N	Bomba HPI Modul3 Zahnrad,
HCP421720081111	Links de bomba Zahnrad drehend,
HCA 51321004393	Tanque D 10 litros
M6DBP2015CX20C15V	Motor Zahnrad
30549907	
P3 AAN 0075 FL 20 B01N C5082379 (HCP 31109752421)	Bomba Zahnrad, wechseldrehend
M3 BAN 3060 HL 20 C04N	Motor Zahnrad
HCP 11620009997	HPI Dichtsatz
P1AAN2018UL 20 A01N	Bomba Zahnrad,
K507216	
P1CBN1006CV20C01N006V15	
P1 AAN 2004 HL 30 A01N	Bomba de engrenagem
P1APK2026UAP1100N oem	
P2ZFC3031HA2015HJ30D04	Links de bomba Zahnrad doppel drehend
M5 DCN 2008CX 10 C02N	Motor Zahnrad, wechseldrehend
P2CBN3060HL20C04N	bomba de engrenagem
M5DCN2008CX10C02N100V30	
P1 DCN 2012 CL 30 D01N C5076068	Bomba
11XXXX1TXXXA220X2N235	Mini-Powerpack sem motor
P1BAN1004FA1004FL10B01N	Bomba de engrenagem
P222B18ABH	BOMBEAR
P1CBN1002CA1001CL20C01 (HCP 12502012121)	Zahnrad doppel pumpe, rechtsdrehend
HCA221300402039	Elektro-Pumpe
P1BAN2006CL10B02V (C5092516)	
HCP981506982029 (K506 9820)	
P1AAN2018HA2006HL20C02N	Bombas HPI
P1 AAN 0025 FL 20 B01	Bomba de engrenagem
P1AAN0050FL20B01N	bomba de engrenagem, no sentido horário
P1 AAN 0075 FL 20 B01N (Art.Nr. HCP 11100752401)	Zahnradpumpe, rechtsdrehend
P1 AAN 1002 CL 20 C01N	Bomba
P1AAN1004CL20C01N	bomba de engrenagem
P1 AAN 2008 YL 20 A01N	Zahnradpumpe, rechtsdrehend
P1AAN2010UL20A08N	
P1AAN2012CL30D01N	Bombas HPI
P1AAN2015UL20A08N	Bombas HPI
P1AAN2018HL20A01N	BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE ACIONADA POR EIXO
P1AAN2018UL20A08N	Bombas HPI
P1AAN2018YA2006YL20C02N	Bomba de engrenagem dupla
P1AAN2022CA2015CL30A01N	Bombas HPI
P1AAN2022FL20A01 N	Bomba de ar condicionado
P1AAN2022HL20A01N	Bombas HPI
P1AAN2512HL20C02N	



produtos	Descrição
P1AAN2630FL30A24 N (EXO)	Bomba de engrenagem, rotação à direita
HCM 43020122021	Zahnradmengenteiler
P1 AAN 0100 FL 40 C01N	CONJUNTOS DE BOMBAS
P1DBK2004HL20C02N	comigo mesmo
Nr. C5076780 Type P3DBN2006HL10C02N	bomba de engrenagem
P2 AAN 0100 FL40 C01N , C5074839	Zahnradpumpe ligaçõesdrehend
M3 AAN 2006 HL 20 C02N, C5077022	Motor Zahnrad, wechseldrehend
P3DBN2006HL10C02	Bomba Zahnrad wechseldrehend
C5099637 (P1 AAK 1003 FL 40 C02N)	Zahnradpumpe, rechtsdrehend
CV2 24 Volt	Motor DC 3KW com ventilador
P2AAN1004FL40A01N / HCP 21110042201	Bomba Zahnrad
113349	Motor de pressão 2,2 KW BK2 24VDC
P1 DBN 3031 HE 2015 HL 10 C04	
P2DCN2015CL10C02N	
16B4175L20, 30935972	bombear
113349 (HCA821511133498)	Motor
Type: P2 CAN 2518 HA 2006 HL 10 C02N (C5077840)	Hidráulico HPI
M3 BAN 2022 HL 20 C02 N	Motor Zahnrad, wechseldrehend
HCM 31110052423	Motor Zahnrad, wechseldrehend
P2 DBN 2030 HL 10C02N	Zahnradpumpe ligaçõesdrehend
Nr. 114806 BK 1	Motor Gleichstrom
P1 CBN 1006 CL 40 C02 N	Zahnradpumpe, rechtsdrehend
P1BAN1002CA1002CL10B01N	Zahnradpumpe 2-tech HPI
VDM -, NR.: E5063380 (A 5071492)	Válvula de drenagem operada mecanicamente
P1AAN3040YE2010CL30A02N	Bomba Doppel
M3 AAN 1005 FL20 C01V	Motor Zahnrad
C5078193	Bomba
C5078197	
P1 BAN 3031 HL 10 B03 N	
LS 302	
C5078176	
HCP981507107102	
Type: P2 BAN 1002 CL 10 B01 (Art.Nr.HCP 21410025101)	Bomba Zahnrad, links drehend
M1 BAN 1002 CL 10 B01N	Motor de engrenagem
M3 DBP 2008 CL 10 C07N / HCM 31620801190	motor
HCP901432000697	
P2AAP2015CL10C03N	
P1 AAN 2010 HA 2010 HL20 C02	
Nr. 115399	Motor
P1AAN2012CX2012CL30A01N	Zahnradpoppel pumpe, rechtsdrehend
HCP 21101002490	BOMBEAR
111895H	
12HK6T6CX14Y110X1N100	Agregado pequeno - Mini-2G



produtos	Descrição
HCP 22510022121	Rotação dupla da bomba para a esquerda
P2CEN2018HL20C02(C5076421)	
P1AAX3040HL30A19N	
P3DBN2004HL10C02N	Bomba de engrenagens, alternada
C5074810 (P1 AAN 0075 FL 40 C01N)	Bomba
D3000-1004CA1004CA1004CA1004CL00 / A5092144+A / HCP 48010040121	Divisor de caixa de velocidades de 4 velocidades
P1 AAN 1003 CL 20 C01N	Zahnradpumpe, rechtsdrehend
M3 DBP 2018 (CL 10 C07N)	motor de engrenagem
M3 CEN 2006 HL 20 C02N	Motor
P1BAN2018CL10R02N C5075644	Bomba
M3 AAN 2015 CL 10 C02N (HCM 31120151121)	Motor
P1 BAN 2008 FL 10 B02N C5081538 (HCP 11420085691)	bombear
P1CBN 3020HA2006HL20CO4	BOMBA HIDRÁULICA ENGRENA
P1 CBN 3020 HA 2006 HL 20 C 04 N	Bomba
P1 BAN 3020 HJ 13 B03N (HCP 11430201204)	Bomba
P1AAN2026HL20A01	BOMBPEAR
M5 DBP 2010 HX20 C15N 210V18 C5097365 (HCM 31920101338)	Motor de engrenagem, rotação alternada
M5 DBP 2010 HX20 C15N 240V18 C5084025 (HCM 31920101339)	Motor de engrenagem, rotação alternada
P1 BAN 2008 BL 10 B02N	BOMBA DE ENGRENAGEM
P1 BAN 2015 HL 10 B02 N	Bomba de engrenagem, no sentido horário
HPI Dichtsatz -für BR2 E. 506 9810 K5069810	conjunto de juntas
Type M1BAN 2006 BL 20C 18N	Motor hidráulico
P1 BAN 2620 FL 10 B09 N	Bomba de engrenagens no sentido horário
P5AAN1001CA1001CL20C01N	bomba de engrenagem dupla
HCU 11038150293	flange, reto CCS
M1 CBN 1003 CL 20 C01 N/ C5075177	
110678+F	Bomba
C5090468	bombear
K5069810	Conjunto de juntas HPI - para BR2
P1AAN2015UA2008UA2006UL20A08N	Bomba de engrenagem de 3 vias
M6 AAN 3031 HL 20 A02 V	Bomba de engrenagem hidráulica
C5096643/ HCM 22615103121	motor
E.5091563 (HCA 99995091563)	Bomba de engrenagem
P3BAN 1003 CL10B01N	Bomba hidráulica
M3CBN3040HL30C03N	Motor de engrenagem intercambiável
HPI BR3 M3 E. 5071071 (HCP981507107102)	kit de reparo para motor
K5091968 for BK1, BK2, BS2	Conjunto de escovas de carvão
D5BAN2012HA2012HA2012HA2012HA20 04HA2004H (A5099149)	
C5082379	Bomba de engrenagem
P2 AAN 2004 YA2004YL20A01N	Bomba



produtos	Descrição
P1 DCK 1004 CL 40 C02 N	Bomba
M5 DBP 2018 CL10C07 N	Motor
K5084152 CI2	Kohlebürstensatz
P2 AAN 2004 YA2004YL20A01N C5099084 (HCP 22104042111)	Zahnrad Doppelpumpe, links drehend
114609F	Motor
P1CBN3050HL20C04N	bombear
HCA821491000277/ 111895 +H	Motor
M2BAN1003CL20C01N (HCM 213110030521)	Motor Zahnrad, links drehend
C5075195	Motor Zahnrad, links drehend
P2BAN1001CL10B01N	Bomba de engrenagens no sentido anti-horário
P1BAN2018CA2006CL10B02N C5096266	Bomba de engrenagem dupla, com clock
P3BAN2004HL10B02N C5076750	Bomba alternada
K114080 2.2 / HCA 99999114080	Motor DC
K111182+E	HPI - Acoplamento de motor DC
P1 BAN 2026 HL 10 B02N	Zahnradpumpe, rechtsdrehend
M2BAN1006CL40C02N / C5075204	Motor de engrenagem, canhoto
M1 DBN 2018	BOMBA HIDRÁULICA
M3 ARP 2015 HL 10 C05N	Motor
A5087577	bombear
HCP 23718181103	Bomba de engrenagem de 3 vias
VNF C.5048420	Válvula de assento de 2/2 vias 230V/50Hz
M3 AAP2015 HL20C03N	MOTOR
P2CBN1002CL20C01V C5082105 (HCP 21510022223)	
K114560	Motor DC CS2
P2CBN3040HL20C04N	bomba de engrenagem
P1 BAN 3020 HL 10 B03N C5078172	bomba de engrenagem
P3 BAN 3020 HL 10 B03N C5096610 (HCP 31430205221)	
P1 BAN 3020 HJ 13 B03N C5082329	Zahnradpumpe, rechtsdrehend
P2CEN2010HL20C02N	bombear
P1BAN2515HL10B02N +FCPA 112M-4/PHE +ND61 +LS 253+P250	bomba elétrica
HCU 29034120496	flange
K5074322	Relés
E5091575	Bomba
KLA for M10	
100 995	
VNF C.5035300	Válvula de assento de 2/2 vias 12V DC
M6 DBP 2012 FL 10 C07 / HCM 31620121192	motor de engrenagem
HCT 40050709501	
HCT 40050709511	
P3CBN1003CD1003CL20C01N	BOMBA DE ALTA PRESSÃO
P1AFN2015HD2522HR30A01N (A5083601) OEM	Bomba de engrenagens, 2 vezes
P1DWN2015CA2012FA2012FL10C02V	Bomba de engrenagem tripla, rotação no sentido horário
P1DWN2015CA2012CA2012FL10C02V	Bomba de engrenagem tripla, rotação no sentido horário



produtos	Descrição
HCA921200000118	Relés, 24V DC 80A
C5071980	BOMBEAR
HCP 21530712220	BOMBEAR
HCP 81507403700	kit de vedação
P1 AAN 2010 HA 2010 HA 2004 HL30 A01	Bomba de engrenagens 3 vezes, no sentido horário
M3 BAN 3040 HL 10 B03	Motor de engrenagem, rotativo
P1 AAN 2515 HL20 C02N (HCP 11125152221)	Zahnradpumpe, rechtsdrehend
E.5089409	Bomba
P1 DCN 2015 XA 40 C03	BOMBEAR
E.5089406 (HCA501001003007)	
HCA 99999301204	Válvula para a unidade A5095249
P3BAN1003CL10B01	Bomba
P2AAK2012HA2008HL30A01N / HCP 22212083221	
P/N:HCP11520101201; Type: P1 DBN 2010 CL 20 C02N	bomba de engrenagem
HCA990199020099	RESERVATÓRIO
HCA995000241903	
HCP 11410015401	
HCP 11420125223	BOMBA DE ÓLEO HIDRÁULICO
112872	Elektromotor 230/400 V CA
HCP901410086597	Vedação do eixo - HPI - BR1
VNF-C.5035310 (Art. Nr. HCS 22102410200)	válvula
P1 BAN 1001 FL 10 B01N	Bomba
P2AAN2022HL20C02N	Zahnradpumpe ligaçõesdrehend
HCA 99999114133	Motor DC
P3AAN0075FL20B01	Bomba
114133 H	MOTOR
P1BAN3031HJ13B03N / C5082331	Bomba de engrenagem, no sentido horário
P1 DJL 2015 CL 30 D01N A5071466+D	bomba de engrenagem
HCM901539994229	Anel de vedação do eixo
HCP 19010026226 (P1 CJN 1002 CL 33C24N)	HPI - Módulo 3 - Estágio da bomba
P4 CJN 1002 CJ 33C24N	HPI - Módulo 3 - Estágio da bomba
A.40.0065 26	Suporte de bomba Mini Centrale
HCA901507234899	Filtrar
HCA 99999116481 (116481)	Relé
M3 CBN 1006 CL 20 C01N / M3 CBN 1006 CL 20 C01N / HCM 31100611036	motor de velocidades
12HK6T5CX23D210X2N150	pequeno agregado-mini-2G
HCA990191075099	Tanque K 7,5 litros
HCA 99995091605	
HCA991291012399	
HCA901010000370	Tela de filtro de retorno de sucção HPI
HCA990100001199	grampos
HCA 99999109191	vedação do tanque HPI para tanque R, K, D
HHO 701180400031	O-ring NBR 70SHORE



produtos	Descrição
HCA 9999114806	Motor DC
M3ADP3025HL20A05V / C5104506	Motor de engrenagem, girando alternadamente
P2 CBN 3031 HL20 C04	Bomba de óleo inversora
114723	O-Ring
109191	Selo
P1AAN3020HA2008HL30A02	Bomba de engrenagem dupla
P1 AAN 3031HA 3031 HL20 A02N	bombear
P2 BAN 1006 CL 10 B01N	bomba de engrenagem
HCP985074041929	Kit de vedação para P1BAN3025HL20
HCP985074043929	
P3 BAN 1006 CL 10 B01N	bomba de engrenagem alternada
P3 BAN 1005 CL 10 B01N	bomba de engrenagem alternada
HCA821491000277	Motor DC HPI original
P1 CEN 2030 HL 20 C0115203022212N /	bomba de engrenagens, no sentido horário
M3 BAN 2026 CL 10 B02	motor de engrenagem, rotação alternada
114134E	Motor de corrente contínua
114134+C (same as 114134E)	Motor DC
P4CJN3100HJ33C14N	bombear
P1CBN1006CT20C01N135V15	
10988323 (A4006359)	Bomba
T101255 A8A	Bobina
P3BAN2008HL10B02	
P2 AAP 2512 HL 20 C03 N	bombear
P1 DCN 2015 XA 40 C03N	bombear
P1AFN2015CL30A01N	bombear
P1BAN3040HA2010HL10B03N	Bomba de engrenagem dupla no sentido horário
HCP 11430255221	bomba de engrenagem
116481	retransmissão
P1CBN1002CA1001CL20C01N C5075348	bombear
P1BAN3040HJ2010HL13B03N	Bomba de engrenagem dupla no sentido horário
HCP 24110102221	Rotação esquerda da bomba de engrenagens de 3 vezes
P1BAN1002FL20C01N	bombear
K5082983 DI2	Conjunto de pincéis de carbono
Relais 12VDC - 80A	
M1 DBN 2030 CL 30 D01N	Motor
Nr. 114134+C DS2	
A 5071492	Válvula de drenagem operada mecanicamente
P2 AAN 0100 FL40 C01N	Bomba de engrenagem
P1CBN1001CA1001CL20C01	Bomba de engrenagem dupla, rotação no sentido horário
M3 CBN 3031 HL 40 C04	Motor de engrenagem, alternado
P1 BAN 2030 CL 10 B02 N	Bomba de engrenagens, rotação no sentido horário
13MPNC125RG09M	bomba de engrenagem, bidirecional



produtos	Descrição
HCA 99995091569	
12HK6T3CXXXD100X1N190	Mini unidade 2G
HCU 11034250286	flange
P1CBN1001CA1001CL10B01N	Bomba de engrenagem dupla
P3DBN2006HL10C02N	Bomba de engrenagem rotativa
HCA281590504578	Mini unidade 2G
P1BAN3031HA2006HL10B03N	
P1CBN4175HL20C06N	Bomba de engrenagem
P1BAN3031HA2006HL10B03N Modulaufbau	Construção do módulo
P1BAN3040HJ13B03N	BOMBA HIDRÁULICA
VEI-16-08A-VU-VS-ST-06 (RLV 00930065937)	Bloco de escareador de elevador
RLW 00901393577	Bobina
M3 CBN 3060 HL30 A02N / HCM 21530602222	Motor
113305	Motor DC BS2
P2 BAN 3040 YD 2015 YL 10 B03 N	Bomba de engrenagem dupla HPI Gr.2
VNF 24V DC	Válvula de assento de 2/2 vias
VNO 24 V DC	Válvula de assento de 2/2 vias
P2CBN3031HA2022HL10 C04 N	
P1 AAN 3060 HA 2018 HL 30A02N	bombear
M3 CBN 3060 HL20 C04N	
BK1 (118066 A)	Motor DC
E5089405	bombear
P1 CBN 1005 CL 20 C01N	Bomba de engrenagens no sentido horário
E. 506 9810	Kit de vedação
P1CAN2018CL30C02N	bomba de óleo
M1 DBN 2008 CL20 C02N	Motor de engrenagem
P1AAK2018CD2512CL30AO1N C5093176	bombear
P2AAN1004FL40A01N (Assembly from HPI parts)	
M3 DBN 2015 HL 10 C02 N	MOTOR HIDRÁULICO 510
M3 CBN 1002 CL 20 C01N	Motor de engrenagem alternada
M3AAP2015HL20C03N / C5077070	Motor de engrenagem
P2CBN1003CA1003CL20C01	Bomba dupla, rotação no sentido anti-horário
P1CAN2012HW20C02N004V20	Bomba de engrenagens, direita do relógio
M3AAP3040HL30A19N	motor
K5008900	kit de vedação
P2CBN1003CA1003CL20C01N	Bomba de engrenagem dupla no sentido horário
P1 BAN 1002 CL 10 B01N / C5074930 / HCP 11410025101	bomba de engrenagem
P2 AAN 3040 HL 20 A02V	Bomba de engrenagem
P1BAN2006CL10B02N	Bomba de engrenagem, assista à direita
P1BAN2014BA2010BA2004BL10B02N	bomba de engrenagem tripla
12502012121	bomba de engrenagem dupla, no sentido horário
P1 DBN 2006 HL 10 C02	Bomba de engrenagens no sentido horário
19287200800	Bomba de engrenagem



produtos	Descrição
P2AAN2630YL30A24 V	Bomba de engrenagens, direita do relógio
P1BAN3040HA3060HL10B03N	Bomba de engrenagem bidirecional, direita
P3BAN2004HL10B02N	bomba alternada
P1CBN3050HL20C04N C5078244	Bomba de engrenagem, rotação no sentido horário
P1 DCN 2015 XA 40 C03N A5100808, C5076099	Relógio da bomba de engrenagens à direita
M3 CBN 3025 HL 20 C04N	Motor de engrenagem, alternado
M3AAP2015 HL10C03N / C5077058	Motor de engrenagem
P1BAN1004CL10B01N / C5074932	Bomba de engrenagens, direita do relógio
P1 BAN 2012 FL 10 B02 N C5081540	Bomba de engrenagens, direita do relógio
C5102793 - P1AAN2018HA2006HL20C02V	Relógio de bomba dupla
P2AAN2010HA2010HA1002CL20C02N (25pcs)	
P1BAN3040HA2006CL10B03N	
P1BAN3040HA2012CL10B03N	
P1AAP3080HJ3031HL20A05N	Bomba
C5075099 / HCP 31410035141	bomba de engrenagem
P2DBN2004HE1001CL40C03	bomba hidráulica/de óleo
P1 BAN 1002 CL 10 B01N / HCP 11410025101	Bomba de engrenagens, direita do relógio
P1BAN2014BA2004BL10B02N (.)	Bomba de engrenagem dupla, hora certa
P1ADP3050HL20A05N	Relógio da bomba de engrenagens à direita
C5078368 / P2AAN3100HL30A02N	Bomba Dentária
C5098720	bombear
A.5104999	Bomba de engrenagem hidráulica
P1BAN2515HL10B02N	bombear
HCU 12038150309	Ângulo do flange 90° CCS
P1DWN2015CA2012FA2012FL10C02N	Bomba de engrenagem de 3 vias, hora certa
E5081873	Válvula de alívio de pressão
K5072460	Válvula de alívio de pressão
HCP 12418045221 / P1BAN2518HA2004HL10B02N	Bomba de engrenagem de 2 vias, com clock
P1 BAN 2012 HA 2006 HL 10B02	Bomba de engrenagem dupla, direito do relógio
P1 BAN 1005 CL 20 C01N	Bomba de engrenagens, hora certa
P2BAN3040HA3040HA3025HA	Bomba de engrenagens de 4 velocidades no sentido horário
M1 CBN 1003 XA 40 C02N	Motor de engrenagem do relógio direito
C5075650	Bomba de engrenagens, hora certa
P1CBN1002CL23C01N	
P1DBP2010CL10C07N	Bomba de engrenagem
DS3-S4/10N-A110K1 110 VAC-50Hz	Válvula de controle direcional industrial 4/3 NG6
HCP 24440405222	bombear
C5096347	motor
P1AAN2008UL20A01N C5075490	Bomba de engrenagens, direita do relógio
P1AAN 3050 HL20A02	Bomba de engrenagens, direita do relógio
HCA 99005098192	
C5078699	
HCA689003500003 / 112272	



produtos	Descrição
A.5098192	
P1AAN2018HL20A01	Bomba
P5AAN1001CA1001CL20C01N C5095325	Bomba de engrenagem dupla
RBPTZ20MIM30187	Selo do eixo
P1BAN2010HA2010HA 2010HL10B02 N	bomba de óleo
C5085280 (7912)	motor de engrenagem
HCP 12140151509	Bomba de engrenagem
HCA 99995091968	Conjunto de pincéis de carbono
M5DBP2018HL20C15N	
HCS 22101210201	válvula de placa
P1 DBN 2012 CA 2012 CL 10-C02N	bombear
P2AAN2010HA2010HA1002CL20C02N C5081011	Bomba de engrenagens de 3 vias no sentido horário
HCA985504972099 (K.504 9720)	Kit de vedação da bomba HPI
P2 BAN 2015 HL 20 C02 N	BOMBEAR
P1 BAN 1005 FL 10 B01N	Bomba de engrenagem no sentido horário
M3 BAN 2522 HL 10 B02N	Motor de engrenagem intercambiável
12HK6T3CX40D160X1N250	mini agregado 2G
P1AAN2022HL20C02N	Bomba de engrenagem
P1 BAN 2010 CL 10 B02	bomba de engrenagens no sentido horário
HP 11510033224	bomba de engrenagem
P/N: HCA501091003007, Type: E.5089418	
P/N: 21130253221, Type: P2AAN3025HL30A02	
P/N: 31420045220, Type: P3BAN2004HL10B02N	bomba alternada
P/N: 12414045321, Type: P1BAN2014BA2004BL10B02N	Bomba de engrenagem dupla
99999116481	Relais
M3 CBN 1004 CL 20C01 V	Motor de engrenagem, alternando Viton
P/N: HCP 26531222222, Type: P2CBN3031HA2022HL10 C04 N	bomba de engrenagem
HCP 11130403221	bomba de engrenagem
P/N: HCP 29025156221, Type: P2 CJN 2515 HL 33 C05N	Bomba do módulo 3 sem flange de montagem
P/N: HCA 99999114134, Type: Nr. 114134+C DS2	Motor DC
P1 BAN 2022 HL 10 B02 N	Bomba de engrenagem
TKI02062	
TKI02062	carretel de válvula
P1CJN 2006 HL 33C05N	Módulo 3 - Estágio da bomba
P/N: HCP985074042929, Type: BR3	conjunto de juntas
C5088488	Bomba de engrenagem, no sentido horário
P/N: 11420308101 /HCP P1 BAN 2030 CL 10 B02 N	bomba hidráulica
114133+C DS 1	Motor DC
C5075490	bombear
p/n:HCP 19030506221 Type: P4CJN3050HJ33C14N	estágio de bomba
Nr. ARE 14002302500	E-Motor
P1 BAN 1005 CL 10 B01 / 11410055100	bomba de engrenagem
P1AAN2015UA2008UA2006UL20A08N / HCP 113115083122	



produtos	Descrição
C5098717	
K114595	
C5074802 / P1AAN0050FL20B01N / 11100502401	BOMBA DE ENGRENAGEM HIDRÁULICA
109182	
M3 AAP3031 HL30A04 N / 31330313221	motor de engrenagem
Seal kit outboard bearing engine BR 3 / 99995081881	conjunto de juntas motor de rolamento dianteiro
Gasket set, HPI BR3 M3 / HCP981507107102	conjunto de juntas
HCA90100506180	
P1BAN2515HL10B02N / HCP 11450155102	bomba de engrenagem
p/n: 30163662	
PIBAN2015HA2008HL10B02N	
K5105016	unidade de bomba
A5088542 + B / M3 DBN 2008 CL10 C02N	Motor
M5CBN1002CL20C01-(M1)-N	motor de engrenagem
P1BAN2515HL10B02V / 11450155103	bomba de engrenagem
P1 CEN 2030 HL 20 C02N / 11520302221	bomba de engrenagens, no sentido horário
A5092234 / M1 CBN 1003 XA 40 C02N / HCM 11510034921	motor de engrenagem no sentido horário
Gasket Set BR3 / HCP985074041929	Kit de vedação para bomba
P1 BAN 1004 CL 10 B01N / HCP 11410045100	bomba de engrenagem
HCA821511133498	motor dc
C5098015 / P1BAN2030CA1001CL10B02N	
HCA 99999114560	Motor DC
P1 BAN 3031 HL 10 B03 N / HCP 11430315221	bomba de engrenagem
HCP 11530802220	bomba de engrenagem
P3DBN2006HL10C02N / HCP 31620061221	bomba de velocidades
P1 DBN 2012 CL 10 C02 N / HCP 11620121110	bomba de velocidades
P1 DBN 2006 CL 10 C02 / HCP 11620061190	bomba de velocidades
HPI Gasket Set -for BR2 / HCP 11620039927	conjunto de juntas
114133	Motor DC
P1BAN2006HL10B02N / C5075649 / HCP 11420065221	bomba de velocidades
P3BAN2004HL10B02	Bomba
HCP 11120082201	bomba de velocidades
P1 BAN 2004 HL 10 B02N / HCP 11420045201	bomba de velocidades
P1 BAN 1003 CL 10 B01N / HCP 11410035101	bomba de velocidades
P1CBN3040HL20C04N / HCP 11530402221	bomba de velocidades
HCM 99995073298	conjunto de juntas
P1BAN1001CA1001CL	
P1CBN1006CL20C01N / HCP 11510062127	bomba de velocidades
C5074802 / P1AAN0050FL20B01N / HCP 11100502401	bomba de engrenagem, no sentido horário
116481 / HCA 99999116481	Relais
C5098026	
D3000-1004CA1004CA1004CA1004CL00A5092144+A (8 pcs)	
115703B	Motor DC



produtos	Descrição
HCP 12620151191	bomba de engrenagem dupla
11PH6T2TX40C110X2N250	mini agregado
P1BAN1006CL10 B01N / HKA 00040501784	bomba elétrica
114133 - K5080015	motor elétrico
P1 BAN 2518 HL 10 B02N	bomba de engrenagem
PGP502A0016CP2D1NE2E2B1B1	bomba de engrenagem hidráulica
P1APK2026UAP1100N	Bomba
P1CBN1002CA1001CL20C01N / HCP 12502012121	bomba de engrenagem dupla
P1 BAN 2012 HL 10 B02 N / HCP 11420125220	bomba de engrenagem
P1.BAN.1003.VL10.B01	
HCP 21420155220	bomba de engrenagem
HCP 11620039927 / K5069810	Kit de vedação HPI
12DS2C4TX10X	bomba elétrica
P2AAN3025HL30A02	bomba de engrenagem
M3 CBN 1006 CL 20 C01N C5075288	motor de engrenagem
P1AAN3040HL20A02N	bomba de engrenagem
P1AFN2008HL30A01V	
P1CBN3040HL20C04N	Bomba de engrenagem, no sentido horário
P1 CBN 2022 HL 20 C02N	
P1 BAN 1003 CL 10 B01N	bomba de engrenagem
P2DBN2018CD2018CL10C02V	Bomba de engrenagem bidirecional
HCS 22122022200	Válvula de assento de 2/2 vias
P1AAN1004CL20C01	
C5072507	Válvula
P1BAN2006HL13B02N	Bomba de engrenagem, no sentido horário
K107865	acoplamento redondo
M3 AAN 3050 HL 20 A02N	motor de engrenagem
HCA827000118120 / MG2	motor elétrico
HCA90020999088	acoplamento
P2DCN2012HL20C02	Bomba no sentido anti-horário
P2AAN2012HA2008HL30A01	bombear
K5074041	KIT DE VEDAÇÃO, SÉRIE 3, NITRILO P1/P2
P1AAN0050FL20B01N (11100502401)	Bomba de engrenagem, rotação no sentido horário
HCP 11720154921 / P1 DCN 2015 XA 40 C03N	Bomba de engrenagem no sentido horário
9471	CARCAÇA DA CAMPAINHA
5260	ACOPLAMENTO
5255	ACOPLAMENTO
5250	ACOPLAMENTO
E5091583	SUPORTE DE BOMBA
HCA 99999118313	Motor DC
P1AAN2008HA2008HA2004HL30A01	bomba de engrenagem
11120262230 - P1 AAN 2026 UL 20 A01N	BOMBA, HIDRELÉTRICA
P1 BAN 1003 CL 13 B01N	bomba de engrenagem



produtos	Descrição
K5074038	KIT DE VEDAÇÃO
HCM 31530253321 / M3 CBN 3025 HL 20 C04N / C5078780	motor de engrenagem, alternado
P4CJN2015HJ33C05N	bomba hidráulica
P1 BAN 2008 HA 2008 HL 10B02N	
P1 DJL 2022 CL 30 D01N	Bomba de engrenagem girando no sentido horário
HCA 999995091572 / Intermediate piece	
K5089140	Bloco sem válvula para VNF10 (2G)
AD2 118313-A	
AD2	Motor DC
P1AAN2008UL20A01 / C5075490	
N12DS22TRXXX	montagem do motor da bomba
N03F4L050TX41M161XBXN1900	Pacote de energia
K5088385	Reservatório
C5091543 - M3AAP3040HL20A05N (EXO)	motor de engrenagem
PICBN1006CL20COI	
P2BAN3040HA2018HL10B03N	Bomba de engrenagem de 2 vias no sentido anti-horário
P1BAN2006FL10B02N	
HCP 12110105201	
P1BAN2030HV10B02V014V15	bomba de engrenagem
112722-C	
P1 DCN 2015 CL 10C02N	
K. 5070976 / HCM 99995070976	
HCP 31420185121	
PDBN2010CD1001CD1001CL20C02N	
P2CEN2022HA2015HL20C02N	
P1BAN1004CL10B01 pump only	
8582	motor
K5071071	
P2CBN3031HD2022HL10C04N	
P2CBN3100HL20C04	BOMBEAR
P2CBN3100HL20C04N	
P3BAN1004XA40C02	bomba de engrenagem
KS074037	
C5074804 / HCP 11101002401	
C5094706	bomba de engrenagem
K5071067	conjunto de juntas
P2AAN3020HA2012CA2008CL30A02N / C5102044	bombear
P3BAN2004HL10B02 (C5076750)	
P1CBN1006CW20C01N009V10	Bomba
C5076115 / P1 DUJ 2004 CL 40 D02	bomba de engrenagem no sentido horário
C5074839 203636769	Bomba
C5083100 / M3AAP3060HL30A02N	
K116824	Bobina



produtos	Descrição
200511045	
K113305	Motor
80293648 / P2DBN2008CD2008CL10C02V	Bomba
M3 CBN 3040 HL 20 C04N	
BS2 113305 24 V DC, 2,2 kW/ K5096189	
P1CBN3080HL20C04V	
C5078247 / P1CBN3080HL20C04N	
100064	FLECHA
C5074930	
TK102062 (1pc)	VÁLVULA
P1 AAN 3040YL 30 A02N (EXO)	
P1DBN3050HL30A02N	
HCP 31120122321	
KS091576	Bomba
M3 CBN 1006 CL 20 C01N, C5075288, 230900775	MOTOR HIDRÁULICO
P2DBN2008CD2008CL10C02V	bomba hidráulica
P1BAN2015FA1005FL10B02N/ C5103198	bombear
P1 AAN 2015 CL33 A01N / C5092765 / HCP 11120151224	bomba de engrenagens
M12F4M13000	motor de elevação
K114560 E	
C5083857	
K5094921	Hydraulic Pump
HCP 31924006573	motor de engrenagem
P5AAN1001CA1001CL20C01-1PH-S6(4)	BOMBPEAR
C5077216	motor
3410	
K5071068 (8148)	KIT DE VEDAÇÃO, SÉRIE 2 M3/P3 VITON
C5103219	
C5100502 - M5BAN2010BL20C18N	
C5076754 - P3BAN2012HL10B02N	
HCP 31420125220	
K5069810 (8138)	kit de vedação
C5101746 (7413)	
M3 AAP3050 HL30A04 N	motor hidráulico com flange
C5074801	
K5074038 (8116)	SEALKIT, SERIES 1 P1/P2 VITON
K114785	Motor
HCA 99995102525	tanque
2123077755	
P1 BAN 1002 CL 10 B01S / HCP 1141002512S	bomba de engrenagem
P3 CBN 3031 HL 20 C04N / HCP 31530312221	bomba de engrenagem
Type: P1AAN2012UL20A08N / C5083052	bombear
HCM 31320151190	motor de engrenagem



produtos	Descrição
C5076750 (7897) - P3BAN2004HL10B02N	
C5093932	Bomba de engrenagem
HCP 12502012121	Bomba de engrenagem dupla
C5075657	BOMBA ENGRENAGEM
K5098510	MOTOR
K5080015	RELAIS 80A
P1CBN1002CA1001CL20C01N	
C5074908	
C5075055 / P2 CBN 1001 CL 20 C01	
E.5089404	
C5078243	
M3 AAP3031 HL30A04 N / C5092859	motor de engrenagem
N120XX3CX11K211XT1N2000	Hydraulic power unit / pump (from nameplate photo)
K112272	
402.6204.4500 / P1BAN1004CL10B01	